

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VALLE DE LAS NAVAS
Dirección	09191
Edificio	Parroquia de Santa María de Riocerezo

Campanas actuales

Nombre	Campanillo (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 35 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)25 kg
Fundidor	ANILLO
Año fundición	1801
Descripción	Se encuentra en la parte superior de la sala de campanas, estando inaccesible. Posee su yugo de madera original. Se puede ver parte de la inscripción del tercio: "...OT YHS S...", entre cuatro cordones. Y en el medio una cruz con pedestal.
Fotos	2
Toques	Al estar inaccesible no se toca
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en regular estado. El tugo está algo deteriorado
Protección	
Propuestas	Restaurar la campanas y poner un acceso a ella
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ PÉREZ, Daniel
Fecha	01-05-2024

Nombre	Esquilón (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 39 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)34 kg
Fundidor	MENEZO (MERUELO)
Año fundición	1815
Descripción	Se encuentra fracturada. En el tercio entre 4 cordones pode.os ver la inscripción "IHS MARIA IIOSE ANO DE I 8 I 5 ", la cual es casual en muchas campanas En el medio hay una cruz hacia a dentro, por lo que la campana está girada 180°. Y el texto "MENEZO / MEIZO".
Fotos	5
Toques	No se usa
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra fracturada en el pie (05).

Protección	
Propuestas	La campana al estar fracturada y ser bastante antigua, no puede refundirse. Deberá de ser soldada o sustituida por una copia. Y la campana original exponerla.
Autores de la documentación	FERNANDEZ PEREZ, Daniel
Fecha	01-05-2024

Nombre	Santa María, la mediana (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 95 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)496 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	2009
Descripción	La campana se redundio debido a que la campana anterior se fracturó, según nos cuentan, porque el campanero tiró la camisa a la campana y se rompió. En el tercio se puede ver el número de la campana "3748", y debajo la inscripción "SANTA MARIA ORA PRONOBIS AÑO 2009" debajo de 2 cordones y encima de un cordón. Después hay una cenefa, otro cordón y motivos vegetales. En el medio hay una cruz y el sello de fábrica.
Fotos	5
Toques	Volteos y repiques manuales en algunas ocasiones
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en buen estado.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNANDEZ PEREZ, Daniel
Fecha	01-05-2024

Nombre	Sagrada Familia, la de misa (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 100 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)579 kg
Fundidor	ANILLO
Año fundición	1801
Descripción	La campana mayor. Se toca manualmente mediante una cuerda atada al badajo En el tercio entre 4 cordones aparece la inscripción "YHS MAEIA Y JOSEF ANO DE 1801", inscripción típica de algunas campanas. En el medio hay una cartelera que dice "ANILLO MEIZO SIENDO CVRA Y B ^O DN MATIAS RODRIGO", y una cruz.
Fotos	6
Toques	Repiques a misa ordinaria desde pie de torre

Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en buen estado.
Protección	
Propuestas	Cambiar el yugo a uno de madera de la región.
Autores de la documentación	FERNANDEZ PEREZ, Daniel
Fecha	01-05-2024

Información completa: [Parroquia de Santa María de Riocerezo - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (29-06-2026)