

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	LAGUNA DE DUERO
Dirección	Plaza De la Iglesia, 3 47140
Edificio	Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora

Campanas actuales

Nombre	Esquilín pequeño (1)
Localización	Sala de Campanas, piso superior
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Campanillo de pequeño tamaño ubicado en la cara oeste, en el vano derecho desde la calle. Tiene un yugo de madera triangular. Y es completamente lisa
Fotos	1
Toques	No se usa
Conservación, mantenimiento	La campana está en buen estado de conservación
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ PÉREZ, Daniel
Fecha	28-04-2024

Nombre	Esquilín mayor (2)
Localización	Sala de campanas, piso superior
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	JERÓNIMO, SERAFIM DA SILVA
Año fundición	1990ca
Descripción	Campanillo de pequeño tamaño ubicado en la cara oeste, en el vano izquierdo desde la calle. -En el tercio se puede ver una cenefa, debajo 3 cordones separados, y después otra cenefa. -En el medio se aprecia el sello de fundición de Serafim Da Silva Jeronimo (Braga) -En el medio pie se pueden ver 3 cordones, y entre los 2 primeros cordones se ve parcialmente la inscripción. "AÑO DE 19..." -En el pie hay 1 cordón
Fotos	1
Toques	Parece no usarse
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en buen estado de conservación. no está muy sucia.

Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ PÉREZ, Daniel
Fecha	28-04-2024

Nombre	Campanillo menor (3)
Localización	Sala de campanas, piso superior
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Campana ubicada en la cara este, vano derecho desde la calle. -En el tercio se puede apreciar entre cuatro cordones en grupos de dos, parcialmente la inscripción, " ...Y JPH ANO..." -En el medio hay un relieve -En el medio pie hay 3 cordones
Fotos	1
Toques	Repiques eléctricos
Conservación, mantenimiento	La campana está fija con un mazo interno
Protección	
Propuestas	El mazo deberá de colocarse en el exterior de la campana sin que impida el toque manual, y el motor que tampoco impida el toque manual
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ PÉREZ, Daniel
Fecha	28-04-2024

Nombre	Esquilón menor (4)
Localización	Sala de campanas, piso superior
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	-En el tercio se puede apreciar entre 4 cordones en grupos de 2 la inscripción parcialmente documentada "...JPH ANO D..." -En el medio hay una cartelera que ha sido imposible descifrar. -En el medio pie hay 2 cordones
Fotos	1
Toques	Repiques electricos
Conservación, mantenimiento	La campana ha sido fijada y tiene mazo externo

Protección	
Propuestas	Cambiar el yugo a uno de madera de la región
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ PÉREZ, Daniel
Fecha	28-04-2024

Nombre	Esquilón mayor (5)
Localización	Sala de campanas, piso superior
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	MÚRUA, VIUDA DE
Año fundición	1947
Descripción	Esquilón mayor de todo el conjunto (de las de bronce). Ubicado en la cara norte. Yugo de madera antiguo -En el tercio se pueden apreciar 4 cordones en grupos de 2 -En el medio pie, lo mismo que en el tercio, pero parcialmetne la inscripción que lleva "...AÑO 1947 SIENDO..."
Fotos	1
Toques	Repiques eléctricos
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en mediano estado. El yugo está antiguo
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ PÉREZ, Daniel
Fecha	28-04-2024

Nombre	Campana de hierro (6)
Localización	Sala de campanas, piso superior
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO
Año fundición	1959
Descripción	Campana mayor de la Parroquia. Es de Villanueva Sáez. Tiene un yugo fundido por villanueva también. -En el tercio se pueden ver 2 cordones separados -En el medio pie otros 2 cordones juntos
Fotos	1
Toques	Repiques manuales
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en buen estado
Protección	

Propuestas	Cambiar el yugo a uno de madera de la región
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ PÉREZ, Daniel
Fecha	28-04-2024

Información completa: [Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (28-05-2026)