

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
Dirección	Calle Turia, 1 46184
Edificio	Parroquia de San Antonio Abad

Campanas actuales

Nombre	Campana (no documentada)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 28 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)13 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1975
Descripción	Según ficha técnica "PARROCO VICENTE MORAGUES GARCIA / ALCALDE FELIX LLOVERA HERNANDEZ / APAREJADOR JERONIMO CAÑIZARES LLOVERA / BENAJEBER 15-8-1.975"
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana de las horas (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 54 Borde 7 Altura del bronce 45 Peso aproximado (en kilos)91 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1960ca
Descripción	La campana es una pieza típica de fundición industrial y casi seriada, dotada de elementos genéricos que se distribuyen por su superficie exterior. Las asas son simples (3) y en el tercio tiene un grupo de tres cordones y otro de dos. Seguidamente, en el medio lleva únicamente una cruz y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA 27 / VALENCIA". Además, en el medio pie presenta un grupo de tres cordones, un cuarto más grueso y una guirnalda.
Fotos	21
Toques	Exclusivamente toca las horas.

Conservación, mantenimiento	La campana está instalada en el centro de la sala de campanas, colgada entre dos vigas de hierro. Cuenta con yugo metálico de la fundición Manclús y está mecanizada con electromazo monofásico. Conserva, aunque sin uso, una maza horaria y dispone de badajo, colgado de forma bastante precaria.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana podría ser dotada con yugo de madera de perfil tradicional valenciano y también mecanizarla con motor de volteo por impulsos. Además, el badajo debe de ser atado correctamente y dotado con cable de seguridad.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	19-08-2023

Información completa: [Parroquia de San Antonio Abad - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (28-06-2026)