

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	PONFERRADA
Dirección	
Edificio	Parroquia de Santiago Apóstol de Carracedo de Compludo

Campanas actuales

Nombre	Campana. "La esquila gótica" (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 34.5 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)24 kg
Fundidor	
Año fundición	1350ca
Descripción	<p>La campana, aparentemente gótica, solo posee dibujos en ella. En el tercio debajo de una pareja de cordones hay una cenefa hecha con cuadrados que contienen dos círculos (uno dentro del otro) que parece haberse hecho a mano alzada. Debajo hay otra pareja de cordones y otra cenefa en la que corre una línea dentada de la que se desarrollan tallos alternos, y debajo otra pareja de cordones.</p> <p>En el medio hay cuatro motivos: una composición compuesta por una cruz recrucetada con una X rematadas en volutas en los ápices; una cruz recrucetada con pequeña basa triangular; una estrella de ocho puntas; y lo que parece una prueba fallida de una estrella de ocho puntas.</p> <p>En el medio pie entre dos parejas de cordones se repite la cenefa primera del tercio.</p>
Fotos	1
Toques	Repiques a misa.
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	El yugo se podría restaurar para poder recuperar los toques originales al completo
Autores de la documentación	NISTAL RÍOS, Abraham
Fecha	02-06-2025

Nombre	Esquila de Santa Bárbara (2)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 37.5 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)31 kg
Fundidor	
Año fundición	1681

Descripción	Llamada "Santa Bárbara", según los habitantes de Carracedo. La campana presenta signos de desgaste en el tercio. En el tercio entre dos parejas de cordones aparece la inscripción "IHS MARIA JOSEF # ANO I68I #". En el medio presenta una gran cruz con pedestal, y en el medio pie tres cordones. En yugo es de madera original, con dos tirantes para sujetar la campana a él. Y conserva su badajo.
Fotos	1
Toques	Repiques manuales para avisos a misa
Conservación, mantenimiento	La campana no parece poder voltear, y el tercio está bastante desgastado. El yugo es el original. Tampoco parece recibir mantenimiento alguno.
Protección	BIC.
Propuestas	EL yugo se podría restaurar para recuperar los toques tradicionales de la campana
Autores de la documentación	NISTAL RÍOS, Abraham
Fecha	02-06-2025

Información completa: [Parroquia de Santiago Apóstol de Carracedo de Compludo - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (29-06-2026)