

|   |  |
|---|--|
| <b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b> | OAXACA   |
| <b>Municipio</b>                                  | TEOTITLÁN DEL VALLE  |
| <b>Dirección</b>                                  |  |
| <b>Edificio</b>                                   | Templo de Nuestra Señora de la Natividad (Preciosa Sangre de Cristo) |

## Campanas actuales

| Nombre                             | Campana (3)  |
|------------------------------------|--|
| <b>Localización</b>                | Torre Norte  |
| <b>Medidas (cm)</b>                | Diámetro (en cm) 100   Borde 0   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)579 kg  |
| <b>Fundidor</b>                    | SÁNCHEZ, ANDRÉS  |
| <b>Año fundición</b>               | 1900   |
| <b>Descripción</b>                 | Campana mayor, incompletamente documentada. En la parte superior parece leerse "OSIGENITRIS... PRONOBIS" lo que no tiene mucho sentido. Quizás quisieron escribir DEI GENITRIX ORA PRO NOBIS es decir MADRE DE DIOS RUEGA POR NOSOTROS.<br>En el medio a un lado un nombre, probablemente una autoridad local: "MACEDONIO CASTELLANOS / TENIENTE" y al otro lado la marca de fábrica, seguramente monotipo "FUNDICION / ANDRES SANCHEZ"<br>En la parte baja una inscripción incompleta "DE... DEL VALLE ... 1900."<br>Medidas aproximadas. |
| <b>Fotos</b>                       | 6  |
| <b>Toques</b>                      |  |
| <b>Conservación, mantenimiento</b> | Badajo de fierro, prácticamente cilíndrico, cuelga demasiado (amarre muy largo). La campana está extremadamente desgastada en dos puntos, y bastante en otros dos.<br>Cuelga de diversas cadenas de fierro, de distintos tamaños, de unas vigas de madera cruzadas en el centro de la sala.  |
| <b>Protección</b>                  | Monumento protegido por la Ley Federal. No puede ser refundida. Puede ser sustituida por una réplica de similares dimensiones y tipo de toque (esquila / campana).   |
| <b>Propuestas</b>                  |  |
| <b>Autores de la documentación</b> | MAGAÑA, Fanny  |
| <b>Fecha</b>                       | 21-07-2025   |

| Nombre               | Campana San José (1)  |
|----------------------|---|
| <b>Localización</b>  | Torre Sur   |
| <b>Medidas (cm)</b>  | Diámetro (en cm) 50   Borde 0   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)72 kg |
| <b>Fundidor</b>      | SÁNCHEZ, ANDRÉS   |
| <b>Año fundición</b> | 1922  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Descripción</b>                 | <p>La campana, que debió ser en su origen una esquila (tres asas en línea en la corona, decoración principal - San José) perpendicular a las asas, y al otro lado la marca de fábrica, es de notable interés, no solo por su buen acabado sino por sus decoraciones e incluso la poco usual marca de fábrica.</p> <p>Se ha documentado casi completamente. En la parte superior dice "... 2 DE 1922. ?? ..." es decir falta el mes, pero tenemos el año.</p> <p>En el medio, a la derecha (que correspondería a la parte exterior de una esquila) está la imagen en relieve de San José, probablemente. A la parte exterior y a la parte interior hay sendas decoraciones vegetales (que corresponderían a los lados de la esquila) mientras que a la izquierda (es decir a la parte interior, bien visible) la marca de fábrica, seguramente en monotipo: "FUNDICION / DE / ? ANDRES -.- SANCHEZ ? / OAXACA. "</p> <p>En la parte baja pone "SAN JOSE RUEGA POR TUS SIERVOS. " La expresión SIERVOS es poco habitual en campanas y esquilas, y podría indicar una cofradía o asociación religiosa dedicada a San José.</p> <p>A pesar de pequeñas fracturas, que seguramente afectan a su sonido, esta campana debe ser conservada.</p> <p>Medidas aproximadas.</p> |
| <b>Fotos</b>                       | 4  |
| <b>Toques</b>                      |  |
| <b>Conservación, mantenimiento</b> | Cuelga de una U metálica que ha desgastado el asa central. Badajo de fierro. Presenta pequeñas grietas horizontales en (00) que seguramente afectan al sonido.   |
| <b>Protección</b>                  | Bien federal. A causa de tener más de 100 años, y ser campana de fundidor reconocido, no debe ser refundida.   |
| <b>Propuestas</b>                  | La campana debería colgar de la viga de madera mediante un amarre tradicional semirrígido, que dañaría menos el asa central y permitiría tocar con más seguridad. Del mismo modo debería colocarse de manera que la imagen protectora del santo estuviera hacia el exterior y la marca de fábrica al interior, es decir perpendicular a como se encuentra ahora.   |
| <b>Autores de la documentación</b> | MAGAÑA, Fanny  |
| <b>Fecha</b>                       | 21-07-2025   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Nombre</b>        | <b>Esquila María (2)</b>   |
| <b>Localización</b>  | Torre Sur  |
| <b>Medidas (cm)</b>  | Diámetro (en cm) 60   Borde 0   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)125 kg |
| <b>Fundidor</b>      |  |
| <b>Año fundición</b> | 1776   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Descripción</b>                 | <p>Esquila incompletamente documentada, la más antigua del conjunto. En la parte superior tenemos documentado "... SION DE M..." aunque la primera letra es dudosa. Podría ser VISITACION DE MARIA o bien ASUNSION, lo que debe ser confirmado.</p> <p>En el medio hay una cruz de calvario y debajo otra invocación incompleta y el año de fabricación: "... MISERERE NOBIS ? I776 ? " posiblemente la misma que figura en las torres SANTUS DEI MISERERE NOBIS que debieron escribir SANCTUS o sea SANTO DIOS TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS.</p> <p>Como es habitual hasta principios del XIX, la unidad de millar se escribe con una I mayúscula y no con un 1. Acá se da la circunstancia que cada una de las letras o dígitos están enmarcados.</p> <p>Esquila extraordinaria que en ningún caso debe ser refundida.</p> <p>Medidas aproximadas.</p> |
| <b>Fotos</b>                       | 3  |
| <b>Toques</b>                      | Hay vídeos en los que se ve voltear lentamente esta campana, parándola a cada vuelta.  |
| <b>Conservación, mantenimiento</b> | Yugo de madera, muy decorado, conserva algo de color rojo. Mecate corto al badajo. No hay manchas de grasa en el muro.   |
| <b>Protección</b>                  | Monumento protegido por la Ley Federal. No puede ser refundida. Puede ser sustituida por una réplica de similares dimensiones y tipo de toque (esquila / campana).   |
| <b>Propuestas</b>                  |  |
| <b>Autores de la documentación</b> | MAGAÑA, Fanny  |
| <b>Fecha</b>                       | 21-07-2025   |

Información completa: [Templo de Nuestra Señora de la Natividad \(Preciosa Sangre de Cristo\) - \(OAXACA\)](#)

PDF (30-06-2026)