

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	TREFACIO
<b>Dirección</b>	49358 Villarino de Sanabria, Zamora
<b>Edificio</b>	Parroquia de Santa María (Villarino de Sanabria)

## Campanas actuales

Nombre	Campana (1)
<b>Localización</b>	Espadaña.
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 63   Borde 5   Altura del bronce 55   Peso aproximado (en kilos)145 kg
<b>Fundidor</b>	QUINTANA, CAMPANAS
<b>Año fundición</b>	1991
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene su titularidad escrita entre dos cordones, al igual que su año de fundición: “PARROQUIA DE SANTA MARIA DE VILLARINO” “AÑO 1991”. Bajo el cordón inferior, decora la zona una cenefa vegetal.</p> <p>En el medio, a las (06) se puede ver el sello de la fábrica, con forma de óvalo horizontal, que en su interior, puede leerse: “CAMPANAS QUINTANA ESPAÑA SALDAÑA-PALENCIA”.</p> <p>En el medio pie, hay un cordón.</p> <p>En el pie, hay tres cordones equidistantes.</p>
<b>Fotos</b>	15
<b>Toques</b>	En el mejor de los casos, es posible que la campana toque en días especiales de fiesta.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana presenta un regular estado de conservación, estando la misma limpia, instalada en una viga fina de hierro que sostienen las dos columnas de la tronera, algo que a simple vista, parece y seguramente es inseguro. El badajo, de hierro, está oxidado, sujetado al asa badajera mediante una cinta de cuero fina, ajustada por otra pieza de hierro. Dicho badajo, tiene una alcayata por la que pasa una cuerda, que permite tocar la campana simplemente estando fija.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	Si queremos ofrecer a la campana, nuevos valores culturales y tradicionales, en relación a la región, se deberá de sustituir la barra de hierro que la sujeta, por un nuevo yugo de madera, con unas dimensiones, proporciones y relación de contrapesos comunes y propias de la comarca.
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises
<b>Fecha</b>	23-07-2025

Nombre	Campana de misa (2)
<b>Localización</b>	Espadaña.

<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 73   Borde 7   Altura del bronce 59   Peso aproximado (en kilos)225 kg
<b>Fundidor</b>	QUINTANA, CAMPANAS
<b>Año fundición</b>	1992
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene su titularidad mal escrita entre dos cordones, al igual que su año de fundición: “Parroquia Sta Marina De Villarino” “Año 1992”. Bajo el cordón inferior, decora la zona una cenefa vegetal.</p> <p>En el medio, a las (06) se puede ver el sello de la fábrica, con forma de óvalo horizontal y una pequeña campanilla colgada, que en su interior, puede leerse: “Campanas Quintana me hizo Saldaña-Palencia España”.</p> <p>En el medio pie, hay dos pares de dos cordones.</p>
<b>Fotos</b>	14
<b>Toques</b>	En el mejor de los casos, es posible que la campana toque en días especiales de fiesta. Incluso, es más probable que tenga un uso para los avisos de misa, cada vez que se celebren.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana presenta un regular estado de conservación, estando la misma limpia, instalada en una viga fina de hierro que sostienen las dos columnas de la tronera, algo que a simple vista, parece y seguramente es inseguro. El badajo, de hierro, está sujetado al asa badajera mediante una cinta de cuero fina, ajustada por otra pieza de hierro. Dicho badajo, tiene una alcayata por la que pasa un cable, que permite tocar la campana simplemente estando fija, a distancia, mediante una polea.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	Si queremos ofrecer a la campana, nuevos valores culturales y tradicionales, en relación a la región, se deberá de sustituir la barra de hierro que la sujeta, por un nuevo yugo de madera, con unas dimensiones, proporciones y relación de contrapesos comunes y propias de la comarca.
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises
<b>Fecha</b>	23-07-2025

Información completa: [Parroquia de Santa María \(Villarino de Sanabria\) - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (09-06-2026)