

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	VILLARGORDO DEL CABRIEL
Dirección	
Edificio	Parroquia de San Roque

Campanas actuales

Nombre	San Luis (1)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 36 Borde 4 Altura del bronce 33 Peso aproximado (en kilos)27 kg
Fundidor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Año fundición	1947
Descripción	La campana tiene en primer lugar la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". También en el medio tiene la siguiente inscripción: "SAN LUIS / VILLARGORDO DEL CABRIEL 20-6-1947". Esta inscripción es incisa, por lo que se añadió cuando ya estaba fundida la campana. En ella se indica la advocación de la campana, el nombre del pueblo y una fecha. La fecha posiblemente sea la de bendición, ya que se trata de la víspera de San Luís Gonzaga, a quien está dedicada la campana. El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra. Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de 1939.
Fotos	13
Toques	Repique automático.
Conservación, mantenimiento	La campana está en regular estado de conservación y apenas se puede mover. Conserva la instalación tradicional, con yugo de madera. Uno de los ejes está reforzado. Carece de badajo. Está mecanizada con electromazo monofásico.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana debe ser restaurada. El bronce se debe limpiar para eliminar la capa de suciedad que cubre su superficie. El yugo actual debe ser restaurado, aunque si las piezas que lo componen no aseguran su estabilidad, se debe cambiar por otro de similares formas. Se debe dotar de badajo reforzado con cable de seguridad y en caso de mecanización exclusivamente se debe hacer con motor de volteo por impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	28-03-2017

Nombre	San Roque (2)
---------------	----------------------

Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 63 Borde 6 Altura del bronce 54 Peso aproximado (en kilos)145 kg
Fundidor	ROSES, HIJOS DE L. (ALBAIDA)
Año fundición	1909
Descripción	
Fotos	14
Toques	
Conservación, mantenimiento	Yugo nuevo de madera de autor desconocido. Campana muy sucia por excrementos de aves.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	28-03-2017

Nombre	Asunción (3)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 64 Borde 7 Altura del bronce 52 Peso aproximado (en kilos)152 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1955
Descripción	La campana presenta en primer lugar la siguiente inscripción en el tercio: "ASUNCION". En ella indica la advocación a la que está dedicada la campana. En el medio tiene la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Finalmente dispone de la siguiente inscripción junto a la marca de fábrica: "SE FUNDIO SIENDO CURA PARROCO / D. FRANCISCO SANZ RAMOS / VILLAGORDO DEL CABRIEL 1.955". En ella se indica el nombre del párroco que estaba al frente de la parroquia cuando fue fundida, el del pueblo y la fecha de fundición.
Fotos	13
Toques	Repique automático.
Conservación, mantenimiento	Está en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la Sala de las Camanas. Cuenta con yugo de hierro Manclús y está mecanizada con electromazo monofásico. Cuenta con badajo atado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.

Propuestas	La campana debe ser restaurada. El bronce se debe limpiar para eliminar la capa de suciedad que cubre su superficie. El yugo actual debe ser cambiado por otro de madera de perfil similar a la de la campana de San Roque. El badajo se debe reforzar con cable de seguridad para evitar una caída a la calle en caso de rotura y en caso de mecanización exclusivamente se debe hacer con motor de volteo por impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	28-03-2017

Información completa: [Parroquia de San Roque - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (12-09-2026)