

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	CHERA
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Ntra. Sra. de los Ángeles

## Campanas actuales

<b>Nombre</b>	<b>La pequeña (1)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 44   Borde 4   Altura del bronce 35   Peso aproximado (en kilos)49 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES, JAIME
<b>Año fundición</b>	1890
<b>Descripción</b>	Las asas de la campana son postizas y sustituyen a las originales de la campana, que se rompieron en un momento desconocido. En el tercio dispone de dos cordones y entre ellos una cenefa de triángulos decorados sueltos y esta inscripción: "AÑO 1890". A continuación, en el medio lleva una cruz de calvario. Finalmente, tanto en el medio pie como en el pie tiene un grupo de dos cordones. Elementos como los triángulos decorados y la cruz remiten a las campanas fundidas por Jaime Roses, fundidor al cual se puede atribuir la campana.
<b>Fotos</b>	22
<b>Toques</b>	Volteo automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El estado de conservación de la campana es regular. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo. El badajo es antiguo.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La instalación de la campana con yugo de hierro y obsoleta mecanización hacen necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	30-01-2021

<b>Nombre</b>	<b>María de los Ángeles (2)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 61   Borde 6   Altura del bronce 50   Peso aproximado (en kilos)131 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES, HERMANOS
<b>Año fundición</b>	1925

<b>Descripción</b>	<p>Las asas de la campana son postizas por la rotura de las originales, posiblemente de forma accidental o bien porque la campana fue lanzada desde lo alto de la torre en 1936. En el hombro lleva una guirnalda vegetal. A continuación, en el tercio dispone de dos grupos de dos cordones y esta inscripción entre ellos: "AVE REGINA CELORUM AVE DOMINA ANGELORUM ? AÑO 1925 ?". El texto en latín corresponde con el inicio del cántico Ave Regina Caelorum, himno que se cantan al final de las completas entre la Presentación de Jesús en el templo y el Miércoles Santo. En español sería: "SALVE REINA DEL CIELO, SALVE SEÑORA DE LOS ÁNGELES". La elección de este cántico para la campana posiblemente se justifique por incluir el texto de "SEÑORA DE LOS ÁNGELES", advocación titular del templo parroquial. Del cordón inferior cuelgan varias guiraldas con querubines, flores, coronas y ángeles. En el medio dispone del anagrama de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, el monograma de María, una cruz latina decorada y repite en cuatro ocasiones un motivo con castillo y leones. Este posiblemente alude al escudo de los reinos de Castilla y León. En el medio pie repite los dos grupos de dos cordones y además aparecen dos guiraldas. Por último, en el pie hay dos cordones más.</p> <p>Aunque no dispone de la marca de fábrica, los elementos documentados en la campana permiten afirmar que fue fundida por los Hermanos Roses en su taller de Valencia.</p>
<b>Fotos</b>	23
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El estado de conservación de la campana es regular. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo trifásico. El badajo es antiguo y está atado.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La instalación de la campana con yugo de hierro y obsoleta mecanización hacen necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales. Además, es necesario cambiar el electromazo por otro monofásico.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	31-01-2021

<b>Nombre</b>	<b>San José (3)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 74   Borde 7   Altura del bronce 60   Peso aproximado (en kilos)235 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES, JAIME
<b>Año fundición</b>	1890

<b>Descripción</b>	Las asas de la campana son postizas por la rotura de las originales, posiblemente de forma accidental o bien porque la campana fue lanzada desde lo alto de la torre en 1936. En el tercio lleva dos grupos de dos cordones y entre ellos esta inscripción breve con la advocación de la campana y año de fundición: "SA??JOSE?A?O?1890". A continuación, en el medio lleva una cruz de calvario y una custodia que sostiene un ángel. Por último, en el medio pie lleva cuatro cordones y en el pie dos más. Elementos como los triángulos decorados, la tipología de la letra, la cruz o la custodia remiten a las campanas fundidas por Jaime Roses, fundidor al cual se puede atribuir la campana.
<b>Fotos</b>	16
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El estado de conservación de la campana es regular y presenta una grieta en la parte interior, donde percute el badajo. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo. El badajo está atado y reforzado con cable de seguridad.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La instalación de la campana con yugo de hierro y obsoleta mecanización hacen necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales. Además, es necesario evitar la refundición de la pieza por su antigüedad, por lo que debe de ser soldada.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	31-01-2021

Información completa: [Ntra. Sra. de los Ángeles - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (13-06-2026)