

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	EXTREMADURA
<b>Municipio</b>	TRUJILLO
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Iglesia de San Francisco

## Campanas actuales

Nombre	San José (1)
<b>Localización</b>	Espadaña
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 42   Borde 4   Altura del bronce 40   Peso aproximado (en kilos)43 kg
<b>Fundidor</b>	RIVERA E HIJOS (MONTEHERMOSO)
<b>Año fundición</b>	1952
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	12
<b>Toques</b>	La campana se limita a repicar automáticamente, por acción de un electromazo externo.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	En tiempos relativamente recientes, Campanas Rivera (Montehermoso) ha sustituido el antiguo yugo metálico por otro nuevo, también de fundición. Esta empresa ha sido la encargada, también, de instalarle un nuevo electromazo. De la instalación de 1952 sólo resta el badajo.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
<b>Fecha</b>	01-10-2019

Nombre	San Francisco (2)
<b>Localización</b>	Espadaña
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 63   Borde 5   Altura del bronce 50   Peso aproximado (en kilos)145 kg
<b>Fundidor</b>	LINARES, VIUDA DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
<b>Año fundición</b>	1964
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	7
<b>Toques</b>	La campana se limita a repicar automáticamente, por acción de un electromazo.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana cuelga del ventanal izquierdo de la espadaña, provista todavía del yugo que le fue dado tras su fundición, ahora cubierto de una espesa capa de óxido. Los electromazos con los que cuenta, uno fuera de uso y el segundo de reciente instalación, impedirían cualquier movimiento de la campana.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	

<b>Autores de la documentación</b>	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
<b>Fecha</b>	01-10-2019

<b>Nombre</b>	<b>Corazón de Jesús (3)</b>
<b>Localización</b>	Espadaña
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 100   Borde 7   Altura del bronce 70   Peso aproximado (en kilos)579 kg
<b>Fundidor</b>	RIVERA E HIJOS (MONTEHERMOSO)
<b>Año fundición</b>	1952
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	12
<b>Toques</b>	La campana se limita a repicar automáticamente, por acción de un electromazo externo.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El bronce cuelga de un grácil yugo metálico, obra de sus fundidores, que en tiempos relativamente lejanos tuvo que ser reforzado con una biga metálica, para asegurar la estabilidad de la campana.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
<b>Fecha</b>	01-10-2019

Información completa: [Iglesia de San Francisco - \(EXTREMADURA\)](#)

PDF (11-05-2026)