

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	EXTREMADURA
Municipio	TRUJILLO
Dirección	
Edificio	Iglesia de San Francisco

Campanas actuales

Nombre	San José (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 42 Borde 4 Altura del bronce 40 Peso aproximado (en kilos)43 kg
Fundidor	RIVERA E HIJOS (MONTEHERMOSO)
Año fundición	1952
Descripción	
Fotos	12
Toques	La campana se limita a repicar automáticamente, por acción de un electromazo externo.
Conservación, mantenimiento	En tiempos relativamente recientes, Campanas Rivera (Montehermoso) ha sustituido el antiguo yugo metálico por otro nuevo, también de fundición. Esta empresa ha sido la encargada, también, de instalarle un nuevo electromazo. De la instalación de 1952 sólo resta el badajo.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	01-10-2019

Nombre	San Francisco (2)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 63 Borde 5 Altura del bronce 50 Peso aproximado (en kilos)145 kg
Fundidor	LINARES, VIUDA DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
Año fundición	1964
Descripción	
Fotos	7
Toques	La campana se limita a repicar automáticamente, por acción de un electromazo.
Conservación, mantenimiento	La campana cuelga del ventanal izquierdo de la espadaña, provista todavía del yugo que le fue dado tras su fundición, ahora cubierto de una espesa capa de óxido. Los electromazos con los que cuenta, uno fuera de uso y el segundo de reciente instalación, impedirían cualquier movimiento de la campana.
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	01-10-2019

Nombre	Corazón de Jesús (3)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 100 Borde 7 Altura del bronce 70 Peso aproximado (en kilos)579 kg
Fundidor	RIVERA E HIJOS (MONTEHERMOSO)
Año fundición	1952
Descripción	
Fotos	12
Toques	La campana se limita a repicar automáticamente, por acción de un electromazo externo.
Conservación, mantenimiento	El bronce cuelga de un grácil yugo metálico, obra de sus fundidores, que en tiempos relativamente lejanos tuvo que ser reforzado con una biga metálica, para asegurar la estabilidad de la campana.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	01-10-2019

Información completa: [Iglesia de San Francisco - \(EXTREMADURA\)](#)

PDF (03-07-2026)