

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	REGIÓN V O CENTRAL
Municipio	ANTIGUA GUATEMALA
Dirección	
Edificio	Hotel Casa Santo Domingo

Campanas actuales

Nombre	Campana (1)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 35 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)25 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	Campana probablemente rota, en una repisa de piedra
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (2)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 35 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)25 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	Campana probablemente rota, en una repisa de piedra
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (3)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	3
Toques	
Conservación, mantenimiento	Campana industrial, probablemente norteamericana. La campana cuelga de la estructura cuando debía estar dispuesta al revés: la estructura en forma de U se apoya en el suelo y la campana oscila mediante palanca exterior. Tiene una cuerda al badajo, pegado al bronce, para evitar que la toquen.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	13-04-2005

Información completa: [Hotel Casa Santo Domingo - \(REGIÓN V O CENTRAL\)](#)

PDF (08-09-2026)