

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	MOYA
Dirección	Calle Grande, 1 (El Arrabal)
Edificio	Iglesia de Santa María la Mayor

Campanas actuales

Nombre	Campanico (0)
Localización	espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 25 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)9 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Inmaculada (1)
Localización	Espadaña mayor
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 98 Borde 9 Altura del bronce 82 Peso aproximado (en kilos)545 kg
Fundidor	GARGOLLO
Año fundición	1815
Descripción	
Fotos	18
Toques	
Conservación, mantenimiento	La campana queda algo ladeada por la forma original del yugo de madera. La instalación se encuentra en estado correcto de conservación pero requiere mantenimiento (herrajes muy flojos, esmalte de la madera medio desprendido). El cable de seguridad del badajo no solamente sería inútil en caso de rotura (pues carece de abrazaderas de retención) sino que sus partes golpean la campana antes que el badajo, deformando el sonido.
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	04-08-2007

Nombre	Santa Maria (2)
Localización	Espadaña mayor
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 105 Borde 11 Altura del bronce 96 Peso aproximado (en kilos)670 kg
Fundidor	
Año fundición	1746
Descripción	
Fotos	28
Toques	
Conservación, mantenimiento	La instalación se encuentra en estado correcto de conservación pero requiere mantenimiento (herrajes flojos, esmalte de la madera medio desprendido).
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	04-08-2007

Nombre	Campanillo (0)
Localización	Espadaña menor
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 51 Borde 6 Altura del bronce 43 Peso aproximado (en kilos)77 kg
Fundidor	
Año fundición	1757
Descripción	
Fotos	6
Toques	
Conservación, mantenimiento	La instalación se encuentra en estado correcto de conservación pero requiere mantenimiento (herrajes flojos, esmalte de la madera medio desprendido). Acceso complicado y peligroso por encima de la cubierta.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha	04-08-2007

Información completa: [Iglesia de Santa María la Mayor - \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

