

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	BENASAU
<b>Direcció</b>	
<b>Edifici</b>	Parròquia de Santa Maria dels Àngels d'Ares del Bosc

## Campanes actuals

<b>Nom</b>	<b>Santa Bàrbera i Sant Vicent Ferrer (1)</b>
<b>Localització</b>	Sala de campanes
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 33   Vora 3   Altura del bronze 28   Pes aproximat (en quilos)21 kg
<b>Fonedor</b>	DE LA VIÑA, JUAN ANTONIO
<b>Any fosa</b>	1700
<b>Descripció</b>	Es tracta d'una xicoteta, però històrica campana que data de 1700. Té anses simples i una inscripció que fa referència a l'advocació de la campana i la data de fosa: "SBARBERAISVISENTFERRERI700". A causa de les xicotetes dimensions de la campana, el fonedor va escriure tota la inscripció sense espais. Correctament, caldria haver escrit "SANTA BÀRBERA I SANT VICENT FERRER 1700". En el mig té una creu de calvari que després apareix habitualment en les campanes de Juan Antonio de la Viña, motiu pel qual podria vincular-se amb aquest fonedor o bé ser del seu predecessor, que segurament va estar actiu en les primeres dècades del segle XVIII. A més, en el peu té quatre cordons i en el peu dos més.
<b>Fotos</b>	14
<b>Tocs</b>	Repic des de baix. Volteig per a les grans solemnitats des de la sala de campanes.
<b>Conservació, manteniment</b>	La campana està en una de les finestres de la sala de campanes. Té una truja de ferro Manclús (model nou) pintada de marró. La finestra on està ubicada té una reixa per evitar l'entrada d'aus (la campana està molt bruta de colomina). Té un batall ben nugat amb cable de seguretat.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	A causa de l'estat actual de conservació, proposem una restauració completa de la campana. Cal baixar-la del campanar per dur-la fins als tallers de restauració on ha de ser netejada per dins i per fora. També s'ha de fabricar una nova truja de fusta, intentant seguir els models tradicionals de la comarca del Comtat. No recomanem la seua mecanització. La reixa antiaus s'ha de canviar per altra que no permeta l'entrada d'excrements al campanar i al mateix temps que permeta l'accés a la campana, A més, cal orientar-la correctament, és a dir, la creu ha d'estar ubicada cap a l'exterior.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	24-04-2021

<b>Nom</b>	<b>Mare de Déu dels Àngels (2)</b>
<b>Localització</b>	Sala de campanes

<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 52   Vora 5   Altura del bronze 44   Pes aproximat (en quilos)81 kg
<b>Fonedor</b>	
<b>Any fosa</b>	1870
<b>Descripció</b>	En primer lloc, vegem que la campana conté diverses decoracions triangulars a l'espai que tanquen una serie de dos cordons. Al mig, podem trobar una creu amb pedestal per la part exterior, així com una inscripció quasi al mig peu que fa referència a l'advocació de la campana i l'any de fundició: "NUESTRA SENOKA DE LOSA ??E?ES (separació per la creu) ANO I870". Com podem observar, les lletres de la inscripció presenten diverses alteracions tipogràfiques i diverses errades. Deurien haver escrit: "NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES (separació per la creu) AÑO 1870". En següent lloc pensem que per la forma de la creu, la decoració triangular del terç ens permet atribuir-la a Jaime ROSES.
<b>Fotos</b>	14
<b>Tocs</b>	Repic des de baix. Volteig per a les grans solemnitats des de la sala de campanes.
<b>Conservació, manteniment</b>	La campana està en una de les finestres de la sala de campanes. Té una truja de ferro Manclús (model nou) pintada de marró. La finestra on es troba ubicada té una reixa per evitar l'entrada d'aus (la campana està molt bruta de colomina). Té un batall ben nugat amb cable de seguretat
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	Degut a l'estat actual de conervació que presenta (molt bruta per la colomina), proposem una restauració completa de la campana. Cal baixar-la del campanar per dur-la fines als tallers de restauració on ha de ser netejada per dins i per fora. També s'ha de fabricar una nova truja de fusta, intentant seguir els models tradicionals de la comarca del Comtat. No recomanem la seua mecanització. La reixa anti-aus s'ha de canviar per altra que no permeta l'entrada d'excrements al campanar i al mateix temps que permeta l'accés a la campana. No recomanem la seua mecanització.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	24-04-2021

Información completa: [Parròquia de Santa Maria dels Àngels d'Ares del Bosc - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (23-05-2026)