

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	CASTELLOTE
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Iglesia Parroquial de San Julián de Abenfigo

## Campanas actuales

<b>Nombre</b>	<b>San Julián (1)</b>
<b>Localización</b>	Sala de las Campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 50   Borde 3   Altura del bronce 43   Peso aproximado (en kilos) <b>86 kg</b>
<b>Fundidor</b>	TORMO TORMO, MANUEL (VALÈNCIA)
<b>Año fundición</b>	1949
<b>Descripción</b>	La campana cuenta con la siguiente inscripción, repartida entre el medio y el medio pie: "SAN JULIAN / ROGAD POR NOSOTROS / ABENFIGO 1949". La parte ubicada al medio contiene una aclamación a San Julián, titular del templo parroquial y procedente de las Letanías de los Santos, uno de los ruegos más solemnes de la Iglesia Católica. Seguidamente indica el nombre del pueblo y la fecha de fundición. El hecho de indicar la población para la que fue destinada, tiene relación con la destrucción de campanas durante la Guerra Civil Española (1936-1939). Durante la misma decenas de campanas fueron lanzadas desde los campanarios, parando muchas en almacenes. Como no se realizó ningún control ni inventario, ni tampoco indicaban las inscripciones la procedencia de las mismas, la mayoría no fueron recuperadas. Por este motivo se fijó la costumbre de indicar el nombre del pueblo para el que se fundían.
<b>Fotos</b>	8
<b>Toques</b>	Bandea y repica automáticamente.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Se encuentra en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos con yugo de hierro y mecanizada con motor de bandeo por impulsos y electromazo monofásico, que golpea excesivamente bajo. Dispone de badajo atado y reforzado mediante un cable de seguridad.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un edificio protegido.
<b>Propuestas</b>	El yugo actual de hierro no tiene ninguna vinculación con la tradición local ni favorece la correcta conservación de la campana. Por este motivo se debería cambiar por otro de madera, que responda al perfil tradicional local. Del mismo modo sería recomendable que el badajo fuese como el original.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
<b>Fecha</b>	07-11-2015

<b>Nombre</b>	<b>Sagrado Corazón (2)</b>
<b>Localización</b>	Sala de las Campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 61   Borde 4   Altura del bronce 51   Peso aproximado (en kilos) <b>127 kg</b>
<b>Fundidor</b>	TORMO TORMO, MANUEL (VALÈNCIA)

<b>Año fundición</b>	1949
<b>Descripción</b>	En primer lugar está en el medio la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / DE / MANUEL TORMO TORMO / SUCESOR DE M. ROSES / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Seguidamente cuenta con la siguiente inscripción: "SAGRADO CORAZON DE JESUS / EN VOS / CONFIO ABENFIGO 1949". En ella indica la advocación a la que está dedicada la campana, acompañada por una aclamación al Sagrado Corazón, muy común para su invocación. Seguidamente indica el nombre del pueblo y la fecha de fundición. El hecho de indicar la población para la que fue destinada, tiene relación con la destrucción de campanas durante la Guerra Civil Española (1936-1939). Durante la misma decenas de campanas fueron lanzadas desde los campanarios, parando muchas en almacenes. Como no se realizó ningún control ni inventario, ni tampoco indicaban las inscripciones la procedencia de las mismas, la mayoría no fueron recuperadas. Por este motivo se fijó la costumbre de indicar el nombre del pueblo para el que se fundían.
<b>Fotos</b>	15
<b>Toques</b>	Bandea y repica automáticamente. Toca horas y medias.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Se encuentra en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos con yugo de hierro y mecanizada con motor de bandeo por impulsos y electromazo monofásico. Dispone de badajo atado y reforzado mediante un cable de seguridad.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un edificio protegido.
<b>Propuestas</b>	El yugo actual de hierro no tiene ninguna vinculación con la tradición local ni favorece la correcta conservación de la campana. Por este motivo se debería cambiar por otro de madera, que responda al perfil tradicional local. Del mismo modo sería recomendable que el badajo fuese como el original.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
<b>Fecha</b>	07-11-2015

Información completa: [Iglesia Parroquial de San Julián de Abenfigo - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (12-06-2026)