

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ARGELITA
Dirección	
Edificio	Parroquia de Santa Ana

Campanas actuales

Nombre	Maria de la Concepción (1)
Localización	campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 24 Borde 2,5 Altura del bronce 21 Peso aproximado (en kilos)8 kg
Fundidor	
Año fundición	1815
Descripción	
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	Badajo antiguo, campana muy sucia.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
Fecha	28-11-1998

Nombre	Rosario (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 54 Borde 5 Altura del bronce 45 Peso aproximado (en kilos)91 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1943

Descripción	Carece de asas porque fueron serradas en la segunda mitad del siglo XX, aunque seguramente fueran simples por el peso estimado de la campana. Tiene en el tercio dos grupos de os cordones y esta inscripción entre ellos: "? REGINA SACRATISSIMI ROSARI ORA PRONOBIS". Esta contiene una de las letanías lauretanas y en español se traduce: "REINA DEL SANTÍSSIMO ROSARIO RUEGA POR NOSOTROS". En el medio tiene una cruz y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{NOS} SILLA (VALENCIA)". También lleva esta inscripción: "SIENDO CURA ECONOMO / D. VICENTE CASTELL MAIQUES / ALCALDE / D. MANUEL MONTINS IBAÑEZ / JEFE LOCAL DE F.E.T. Y DE LAS J.O.N.S. / D. HIPOLITO BENECE GUILLAMON". Además, en el lateral que queda tiene una representación del águila de San Juan. En el medio pie lleva dos grupos de dos cordones y otra inscripción entre ellos: "REFUNDIDA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 1943 A EXPENSAS DE LOS FELIGRESES HIJOS Y DESCENDIENTES DE ARGELITA.". Por último, en el pie tiene tres cordones.
Fotos	29
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Badajo antiguo, atado y con cable de seguridad. Se encuentra instal·lada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de hierro, que parece de Campanas Quintana, y está mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo. Dispone de badajo atado y dotado con cable de seguridad. El lado interior está extremadamente sucio por la acumulación de excrementos de las palomas.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Además, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Los mecanismos de toque automático se deben de renovar con la instalación de un motor de volteo por impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	22-05-2022

Nombre	Santa Ana (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde 6 Altura del bronce 55 Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1943

Descripción	La campana carece de asas, que fueron serradas para acoplar el yugo de hierro. En el tercio lleva dos grupos de dos cordones y esta inscripción entre ellos: "? SANCTA ANNA ORA PRO POPULO TUO". En ella se dirige una sencilla oración a la titular de la iglesia parroquial y en español se traduce: "SANTA ANA RUEGA POR TU PUEBLO". En el medio tiene una cruz de calvario y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{NOS} . / SILLA (VALENCIA)". Seguidamente, dispone de esta inscripción: "SIENDO CURA ECONOMO / D. VICENTE CASTELL MAIQUES / ALCALDE D. MANUEL MONTINS IBAÑEZ / JEFE LOCAL DE F.E.T. Y DE LAS J.O.N.S. / D. HIPOLITO BENACES GUILLAMON". En el medio pie presenta dos grupos de dos cordones y otra inscripción: "? REFUNDIDA DIA 30 DE OCTUBRE DE 1943 A EXPENSAS DE LOS FELIGRESES Y DESCENDIENTES DE ARGELITA". Por último, presenta tres cordones en el pie.
Fotos	29
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	La campana está rota. Se encuentra instal·lada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de hierro, que parece de Campanas Quintana, y está mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo. Dispone de badajo atado y dotado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	22-05-2022

Nombre	Santa Cruz (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 90 Borde 6 Altura del bronce 70 Peso aproximado (en kilos)422 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1957

Descripción	La campana carece de asas, seguramente serradas en la mecanización de la segunda mitad del siglo XX. En el tercio tiene un grupo de tres cordones, otro de dos y una guirnalda con motivos vegetales y religiosos. Seguidamente tiene esta inscripción: "MATER DESERTORUM / ORA PRO NOBIS". Esta se traduce como: "MADRE DE LOS DESAMPARADOS RUEGA POR NOSOTROS". Por debajo hay otra incisa con los donantes: "OBSEQUIO DE D. JOSE JULIAN / Y DÑA. PRIMITIVA SALVADOR". Seguidamente, aparece el anagrama de María y otra inscripción: "DEDICADA A LA SANTA CRUZ". Debajo de esta tiene una cruz y las siguientes inscripciones: "SANTA CRUZ / RUEGA POR NOSOTROS / FUE REFUNDIDA EL DIA 3 DE MAYO DEL AÑO DEL SEÑOR DE 1957 / A EXPENSAS DE LOS HIJOS DE ARGELITA". En el medio también lleva la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". En el medio pie tiene tres cordones y otra inscripción: "SIENDO CURA D. JUAN TORTAJADA ANDREU". Por último, también en el medio pie tiene un cordón y una guirnalda.
Fotos	19
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Badajo moderno, campana equilibradísima, sonido regular. Está dotada con yugo de hierro Quintana y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Además, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Los mecanismos de toque automático se deben de renovar con la instalación de un motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	22-05-2022

Información completa: [Parroquia de Santa Ana - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (13-07-2026)