

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	EUSKADI
Municipio	LANCIEGO/LANTZIEGO
Dirección	Plaza de la Iglesia Plaza, 3 01308
Edificio	San Acisclo eta Santa Victoriaren eliza

Campanas actuales

Nombre	Campana de cuartos (A)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1700ca
Descripción	Toques actuales de campana: cuartos y medias Yugo: Viga de hierro Mecanismos de toque: mazo eléctrico
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	VALENCIA GARCIA, Asier
Fecha	11-08-2024

Nombre	Campana de las horas (B)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1700ca
Descripción	Toques actuales de campana: horas Yugo: Viga de hierro Mecanismos de toque: mazo eléctrico
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	VALENCIA GARCIA, Asier
Fecha	11-08-2024

Nombre	Esquilón (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	2007
Descripción	Medio (M): Sello de fundicion "Campanas Quintana" Medio pie (MP): Año 2007 Estado anterior: Seguramente dotada de yugo de madera para el volteo manual Estado actual: Campana nueva, seguramente copia de la anterior por alguna fractura, rotura o mal estado de la misma Mecanismos de toque: Motor de arranque directo con reductora a las 03
Fotos	1
Toques	Domingos y festivos
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	VALENCIA GARCIA, Asier
Fecha	11-08-2024

Nombre	Esquilón grande (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	MENEZO Y BALLESTEROS
Año fundición	1818
Descripción	Toques actuales de campana: No se usa Yugo: Madera Hombro (H): "soy de Lanciego año 1818" Medio pie (MP): Sello de fundición "Menezo y vellesteros me icieron" Estado anterior: Seguramente volteaba manualmente con las demás Estado actual: Yugo en mal estado y peligra si se hace voltear Mecanismos de toque: no tiene ninguno
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	VALENCIA GARCIA, Asier
Fecha	11-08-2024

Nombre	Romana menor (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	ERICE, VIDAL
Año fundición	1928ca
Descripción	Toques actuales de campana: Domingos y festivos Yugo: Madera Quintana Hombro (H): Se fundió el año ¿1928?Medio (M): Sello de fundición "Vidal Erice Pamplona"Medio pie (MP): "parroquia de los santos ángeles..." "victoria de la..."Estado anterior: Seguramente dotada de yugo de hierro o madera para el volteo manual Estado actual: Restaurada hace unos años, en buen estado. Tiene motor de bandeo, seguramente por la estabilidad de la torre Mecanismos de toque: Motor de bandeo de impulsos "voltronic" a las 09 y electromazo a las 03
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	VALENCIA GARCIA, Asier
Fecha	11-08-2024

Nombre	Romana mayor (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	MÚRUA
Año fundición	1970
Descripción	Toques actuales de campana: Domingos y festivos Yugo: Hierro Murua Medio (M): Sello de fundición "Murua Vitoria me fecit" Medio pie (MP): "año 1970" Estado anterior: Seguramente sin electrificación para el volteo manual Estado actual: Presenta motor de impulsos "voltronic" y buen estado de conservación Mecanismos de toque: Motor de volteo de impulsos "voltronic" a las 09 y electromazo a las 03
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	

Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	VALENCIA GARCIA, Asier
Fecha	11-08-2024

Información completa: [San Acisclo eta Santa Victoriaren eliza - \(EUSKADI\)](#)

PDF (28-05-2026)