

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	ALHAURÍN EL GRANDE
Dirección	
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación

Campanas actuales

Nombre	Campana (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 58 Borde 8 Altura del bronce 42 Peso aproximado (en kilos) 112 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS
Año fundición	1979
Descripción	La campana resulta inaccesible por la colocación de la reja en la parte interna de la ventana. De lo que se puede documentar, destaca la marca de fábrica: "PORTILLA Hnos LTDA. (campana entre dos ramos de laurel - en su medio "PORTILLA") SANTANDER (ESPAÑA)" en la que cabe interpretar las abreviaturas como HERMANOS y LIMITADA respectivamente
Fotos	5
Toques	
Conservación, mantenimiento	La campana está muy sucia debido a la colocación de la reja en la parte interna de la ventana, que provoca que las aves se posen en la viga y llenen de excrementos la parte de la campana que da a la sala. El badajo está atado al asa badajera por cinturón de cuero, siendo recomendable su sujeción con cable de seguridad
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 68 Borde 7 Altura del bronce 52 Peso aproximado (en kilos) 182 kg
Fundidor	DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
Año fundición	1930
Descripción	La campana resulta inaccesible por la colocación de la reja en la parte interna de la ventana. De lo que se puede documentar, destaca la marca de la fábrica "FUNDICION / DE / CONSTANTINO DE LINARES ORTIZ" / (Corona de 2 x 2.5) / "PROVEEDORES DE LA RL CASA / MADRID CARABANCHEL BAJO". Cabe desarrollar la abreviatura como "REAL"
Fotos	5
Toques	

Conservación, mantenimiento	La campana está muy sucia debido a la colocación de la reja en la parte interna de la ventana, que provoca que las aves se posen en la viga y llenen de excrementos la parte de la campana que da a la sala. El badajo está atado al asa badajera por cinturón de cuero, siendo recomendable su sujeción con cable de seguridad
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 72 Borde 8 Altura del bronce 56 Peso aproximado (en kilos) 216 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	La campana resulta inaccesible por la colocación de la reja en la parte interna de la ventana. Tiene una marca de la fábrica que queda a la parte externa, por lo que no se ha podido documentar. Es de destacar que el badajo se encuentra unido al asa badajera sólo por uno de los extremos del ancla, por lo que queda en una situación precaria, siendo imprescindible que sea sujeto de manera eficaz y se le añada un cable de seguridad
Fotos	3
Toques	
Conservación, mantenimiento	La campana está muy sucia debido a la colocación de la reja en la parte interna de la ventana, que provoca que las aves se posen en la viga y llenen de excrementos la parte de la campana que da a la sala.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 105 Borde 11 Altura del bronce 75 Peso aproximado (en kilos) 670 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	La campana resulta inaccesible por la colocación de la reja en la parte interna de la ventana.
Fotos	4
Toques	

Conservación, mantenimiento	La campana está extraordinariamente sucia debido a la colocación de la reja en la parte interna de la ventana, que provoca que las aves se posen en la viga y llenen de excrementos la parte de la campana que da a la sala. El badajo está atado al asa badajera por cinturón de cuero, siendo recomendable su sujeción con cable de seguridad
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación - \(ANDALUCÍA\)](#)

PDF (23-06-2026)