

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	SAN MIGUEL DE SALINAS
Dirección	
Edificio	Parroquia de San Miguel Arcángel

Campanas desaparecidas

Nombre	La pequeña, refundida (1)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 61 Borde Altura del bronce 49 Peso aproximado (en kilos)131 kg
Fundidor	
Año fundición	1940ca
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	Badada, refundida en 1997 por Rosas de Torredonjimeno.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍN NOGUERA, Xavier
Fecha	15-11-1999

Nombre	La mayor, refundida (2)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 76 Borde Altura del bronce 61 Peso aproximado (en kilos)254 kg
Fundidor	
Año fundición	1940ca
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	Badada, refundida en 1997 por Rosas de Torredonjimeno.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍN NOGUERA, Xavier

Fecha

15-11-1999

Campanas actuales

Nombre	La pequeña (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde 6 Altura del bronce 47 Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	ROSAS, HIJO DE MANUEL
Año fundición	1997
Descripción	La campana tiene en el tercio cinco cordones, distribuidos en un grupo de dos y otro de cinco. Entre ellos lleva una inscripción con el año de fundición: "AÑO 1997". También en el tercio presenta una guirnalda con motivos vegetales sueltos. En el medio aparece un crucifijo y en el medio pie tres cordones. Por debajo del último está el nombre de la empresa instaladora: "VALVERDE". Esta no debe de considerarse como la empresa fundidora, más bien es la que instaló la campana y medió en su refundición. La campana con seguridad es de la fundición Hijo de Manuel Rosas de Torredonjimeno (Jaén).
Fotos	9
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Se encuentra en regular estado de conservación, instalada con yugo de hierro en uno de los vanos de la sala de las campanas. Está mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo monofásico y cuenta con badajo atornillado mediante un sistema de fijación rígida. Este sistema es extremadamente peligroso y puede arrancar de golpe la badajera.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. Por último el motor debería ser renovado por otro de volteo por impulsos, que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales. El badajo se debe cambiar por otro atado y reforzado mediante un cable de seguridad.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	30-04-2021

Nombre	La grande (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde 7 Altura del bronce 57 Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	ROSAS, HIJO DE MANUEL
Año fundición	1997

Descripción	La campana tiene en el tercio cinco cordones, distribuidos en un grupo de dos y otro de cinco. Entre ellos lleva una inscripción con el año de fundición: "AÑO 1997". También en el tercio presenta una guirnalda con triángulos decorados sueltos. En el medio aparece una cruz y en el medio pie tres cordones. Por debajo del último está el nombre de la empresa instaladora: "VALVERDE". Esta no debe de considerarse como la empresa fundidora, más bien es la que instaló la campana y medió en su refundición. La campana con seguridad es de la fundición Hijo de Manuel Rosas de Torredonjimeno (Jaén).
Fotos	9
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Se encuentra en regular estado de conservación, instalada con yugo de hierro en uno de los vanos de la sala de las campanas. Está mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo monofásico y cuenta con badajo atornillado mediante un sistema de fijación rígida. Este sistema es extremadamente peligroso y puede arrancar de golpe la badajera.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. Por último el motor debería ser renovado por otro de volteo por impulsos, que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales. El badajo se debe cambiar por otro atado y reforzado mediante un cable de seguridad.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	30-04-2021

Información completa: [Parroquia de San Miguel Arcángel - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (08-07-2026)