

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	ARAÑUEL
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Miguel Arcángel

## Campanas actuales

Nombre	Santa Bárbara (1)
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 34   Borde 3,5   Altura del bronce 25   Peso aproximado (en kilos)23 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1887
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	8
<b>Toques</b>	Volteo automático- Posibilidad de volteo manual mediante sogá unida a la ballesta (o manualmente debido a la baja altura en que se encuentra).
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un Bien de Relevancia Local.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	11-09-2008

Nombre	María (2)
<b>Localización</b>	sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 35   Borde 3   Altura del bronce 30   Peso aproximado (en kilos)25 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1735
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	6
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Asa original serrada y sustituida por una de hierro atornillada en dos puntos.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un Bien de Relevancia Local. No obstante debería incoarse expediente para incluir la campana en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.
<b>Propuestas</b>	

<b>Autores de la documentación</b>	LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	11-09-2008

<b>Nombre</b>	<b>María de los Dolores (3)</b>
<b>Localización</b>	sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 48   Borde 6   Altura del bronce 43   Peso aproximado (en kilos)64 kg
<b>Fundidor</b>	GASULL, D.
<b>Año fundición</b>	1843
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	8
<b>Toques</b>	Volteo automático. Posible volteo manual con cigüeñal.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Restaurada por INDUSTRIAS MANCLÚS en 2006. Motorizada por 2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA en 2008. Al iniciar la documentación en setiembre de 2008 la campana estaba parada hacia arriba, sin motivo aparente. El badajo pega un poco bajo. La campana carece de badajera, que ha sido sustituida por una de hierro atornillada.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un Bien de Relevancia Local.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	11-09-2008

<b>Nombre</b>	<b>San Miguel (4)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 85   Borde 9   Altura del bronce 77   Peso aproximado (en kilos)356 kg
<b>Fundidor</b>	BLASCO, VENANCIO; PORTA, JOSÉ
<b>Año fundición</b>	1830
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	18
<b>Toques</b>	Toque de horas del reloj mediante electromazo. Diversas señales mediante la soga unida al badajo hasta el pie de la torre. La técnica es tradicional aragonesa, ya que la cuerda emerge desde el lado opuesto de la sala directamente hasta el badajo, sin otro tipo de tirante. Volteo manual para fiestas.

<b>Conservación, mantenimiento</b>	Pequeña raja a las 03:00 soldada de plomo, que le quita resonancia. Es una fractura antigua. La campana ha sido girada un cuarto de vuelta, probablemente a causa de la rotura. El yugo conserva restos de almagra. También conserva el mazo externo por gravedad, desconectado del reloj. Campana bastante sucia por excrementos de aves.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un Bien de Relevancia Local. No obstante debería incoarse expediente para incluir la campana y la instalación original en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	11-09-2008

Información completa: [Parroquia de San Miguel Arcángel - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (10-06-2026)