

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	BARRIOPEDRO
Dirección	
Edificio	Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios

Campanas actuales

Nombre	Campanillo (0)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 25 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)9 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	3
Toques	Ninguno.
Conservación, mantenimiento	Bueno.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ROMERA SOTILLO, Álvaro
Fecha	29-07-2013

Nombre	Virgen de los Remedios y del Rosario (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 63 Borde 4,3 Altura del bronce 54 Peso aproximado (en kilos)145 kg
Fundidor	QUINTANA
Año fundición	1931
Descripción	La epigrafía se sitúa en el tercio y en el medio. En el tercio la dedicación y el año “DEDICADA A LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS Y DEL ROSARIO AÑO 1931”. En el medio, en un cartucho “CONSTRUIDA POR QU/INTANA SIENDO ALCAL/ DE D. ESTEBAN GARCÍA”.
Fotos	15
Toques	Cuerda atada al badajo tocada desde el coro, volteo manual.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación es regular. Tienen una densa capa de palomina que dificulta su lectura.
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	ROMERA SOTILLO, Álvaro
Fecha	29-07-2013

Nombre	Santa Bárbara (2)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 84 Borde 3,7 Altura del bronce 66 Peso aproximado (en kilos)343 kg
Fundidor	BALENILLA, PEDRO
Año fundición	1770
Descripción	La epigrafía se sitúa en el tercio y en el medio. En el tercio la dedicación “# ABEMARIA # # GRACIA # PLE?A # # # IHS # SA?TA # BARBARA # ORAPRO?OBIS”. En el medio, en un cartucho coronado por una cruz “SE HIZO ESTA/ CAMPANA SI/ ENDO CVRA D/ IOSEPH PVIX/ ANO PEDRO B/ ALENILLA M/ EFECIT ANO/ DE 1770”. Es decir, se hizo esta campana siendo cura don José Puixano. Pedro Balenilla me hizo. Año de 1770. Es probable que el apellido correcto sea Ballenilla.
Fotos	26
Toques	Cuerda atada al badajo y tocada desde el coro, volteo manual.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación es regular. Tienen una densa capa de palomina que dificulta la lectura de sus inscripciones. Presenta un desgaste circular en el punto de toque, con seguridad ocasionado por el badajo al principio y final del volteo, cuando el badajo no golpea correctamente por falta de velocidad.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ROMERA SOTILLO, Álvaro
Fecha	29-07-2013

Información completa: [Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios - \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (11-06-2026)