

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	ÉCIJA
Dirección	
Edificio	Iglesia de Santiago el Mayor

Campanas desaparecidas

Nombre	Ánimas (Refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1769
Descripción	Era la mayor de volteo, pero se refundió en 2002.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ANÓNIMO
Fecha	2002--

Campanas actuales

Nombre	Esquila Santiago (1)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1848
Descripción	
Fotos	2
Toques	Misa laboral, Misa dominical y festivos regionales
Conservación, mantenimiento	Yugo con excrementos de aves. Voltea lenta para su tamaño.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	BLÁZQUEZ CARDOSO, Sergio
Fecha	13-12-2025

Nombre	Esquilón (2)
---------------	---------------------

Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1732
Descripción	
Fotos	2
Toques	Ángelus, Misa laboral, Misa dominical y festivos regionales
Conservación, mantenimiento	Le suele costar arrancar para voltear y voltea muy lenta, Restaurada en 2017 por AUDIO EUROPA S.L con nuevo yugo de madera que no corresponde a la zona y dotado a motor de impulsos
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	BLÁZQUEZ CARDOSO, Sergio
Fecha	13-12-2025

Nombre	Bronca (3)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1856
Descripción	Según un video que he encontrado, en la campana se puede leer esta inscripción ORA PRO NOBIS DOMINI.
Fotos	2
Toques	Festivos regionales y probablemente en Novenas
Conservación, mantenimiento	La campana se inclina cuando hay viento y voltea lenta
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	BLÁZQUEZ CARDOSO, Sergio
Fecha	13-12-2025

Nombre	Ánimas (4)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	ROSAS, CAMPANAS
Año fundición	2002

Descripción	Campana que sustituye a una del 1769, Según un video que he encontrado lleva la siguiente inscripción REFUNDIDA EN 2002... PÁRROCO...
Fotos	2
Toques	Misa dominical y festivos regionales
Conservación, mantenimiento	tiene el mismo sonido que la 3, pero suena bien
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	Blázquez Cardoso, Sergio
Fecha	20-10-2024

Nombre	Mediana (5)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1671
Descripción	
Fotos	2
Toques	Y media, Ánimas, Difuntos, Misa laboral y dominical y festivos regionales
Conservación, mantenimiento	Restaurada en 2017 por Audio Europa S.L desmontando el yugo anterior y montando el yugo de hierro. No suena nada bien
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	BLÁZQUEZ CARDOSO, Sergio
Fecha	13-12-2025

Nombre	Gorda (6)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1641
Descripción	Aunque sea la campana mayor no suena muy fuerte.
Fotos	2
Toques	Participa en todos los toques excepto el de Novena
Conservación, mantenimiento	fue restaurada en 2017 por Audio Europa S.L desmontando el yugo anterior y montando el yugo de hierro, tiene el badajo pequeño y de forma extraña, el badajo lo sostiene una cuerda

Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	BLÁZQUEZ CARDOSO, Sergio
Fecha	13-12-2025

Información completa: [Iglesia de Santiago el Mayor - \(ANDALUCÍA\)](#)

PDF (16-05-2026)