

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	PRIORO
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Iglesia de Tejerina

## Campanas actuales

Nombre	Campana
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 0   Borde   Altura del bronce   kg
<b>Fundidor</b>	QUINTANA SAGUILLO, MANUEL
<b>Año fundición</b>	1960ca
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	1
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Se rompió durante un volteo el 05-08-2017, cayendo primero al tejado y luego a la calle sin causar desgracias personales. Por lo que se aprecia en las fotos, la campana tenía el núcleo o macho desplazado en el molde, teneindo un lado más grueso que el otro, por lo que tendría seguramente un sonido doble o quizás un zumbido entre frecuencias.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

Información completa: [Iglesia de Tejerina - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (09-06-2026)