

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	OAXACA
Municipio	OAXACA DE JUÁREZ
Edificio	Templo de Santa María del Marquesado
Dirección	Francisco I. Madero 607, Santa María del Marquesado, Ex-Marquesado 68000
Coordenadas	17.072404803416443 -96.73868913722126
Protección	
Descripción	El templo cuenta con dos torres. En una de las torres pone una fecha, seguramente de restauración de la misma: "AGOSTO / 10 DE 1954". También hay una pequeña espadaña, sobre la sacristía del tiempo, que debió albergar una campana de señales pero que en la actualidad tiene una imagen de la Virgen.
Campanas	En cada una de ellas hay una campana recién refundida en 2018, de autor anónimo. La mayor indica la fecha de la campana que sustituye, 1831, campana que nunca debió ser reffundida. Las dos esquilas, que hace tiempo que no se voltean, son de gran interés. Una de autor anónimo, es de 1785 mientras que la otra es del fundidor local Andrés SÁNCHEZ, de 1886.
Fotos	33
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Campana (desaparecida)		1831	95	496

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Torre este	Santa María, Esquila (1)		1785	50	72

Torre este	Esquila (2)	SÁNCHEZ, ANTONIO	1886	54.5	94
Torre este	Campana (3)		2018	90.8	433
Torre oeste	Campana (4)		2018	85	356

Información completa: [Templo de Santa María del Marquesado - OAXACA DE JUÁREZ \(OAXACA\)](#)

PDF (29-06-2026)