

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	PALMERA
Edifici	Parròquia de la Puríssima Concepció
Direcció	
Coordenades	38.94174 -0.15242
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	<p>Moderna construcció de quatre cossos. Té un primer cos de planta quadrada amb unes pilastres llises als angles i una cornisa. Sobre aquest hi ha dos cossos iguals, amb finestres rectangulars i pilastres als angles, així com cornises per separar cada cos. La planta ja és octogonal, com també ho és la del tercer dos. En aquest nivell desapareixen quatre murs per deixar espai per a les campanes i està coronat per una prominent cornisa amb teulada octogonal. La torre presenta una escala interior metàl·lica que permet accedir fins a la sala de les campanes.</p> <p>Per altra banda, es conserva l'antiga espadanya. Aquesta corona la façana principal de l'església i presenta dos finestres situades a la mateixa altura i simètriques. Tenen unes motlures a l'altura de la imposta i un frontó triangular amb creu.</p>
Campanes	<p>El campanar té quatre campanes, una més antiga i tres noves, amb la peculiaritat, encara poc habitual, d'estar escrites en valencià. El croquis d'ubicació de les campanes indica la seua posició de major (1) a menor (4) en contra del habitual. La numeració de les campanes si correspon de menor a major.</p> <p>Els treballs de mecanització foren realitzats per Vicent TOMÁS CALATAYUD (tio) amb unes truges metàl·liques, desfressades amb un capçal de fusta que dona l'aparença de seguir models tradicionals. La solució, molt europea, no aïlla les campanes del campanar, i rebaixa els eixos de tal manera que la mateixa campana fa de contrapés. És una solució original, afortunadament no repetida, que genera més problemes que solucions, però que suposa un menor cost energètic (les campanes estan més compensades) amb un resultat sonor menys brillant (unió metàl·lica, i per tant acústica de les campanes amb el campanar, menor potència sonora de les campanes voltejades, major rebot dels batalls...).</p>
Fotos	15
Tocs actuals de campanes	Les campanes es voltegen automàticament i les tres grans també repiquen de forma automàtica.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la torre és bo. L'espadanya ha perdut la seua funció i a les finestres de les campanes hi han col·locats uns vitralls. Les quatre campanes estan instal·lades amb truges que combinen les formes de les de ferro i els capçals de fusta. D'aquestes, dos tenen batalls amb un sistema de fixació rígida del batall, mentre que el de la gran i el de la xicoteta estan lligats i reforçats amb cable de seguretat.

Propostes	Cal canviar els dos batalls de fixació rígida per altres lligats i amb un reforç que realment evite la seua caiguda en cas de trencament i les quatre truges actuals per altres completament de fusta i de perfil tradicional valencià, així com fabricar un conjunt de ferratges que asseguren l'estabilitat del conjunt.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; OSA MILLÁN, Sergio
Data	04-07-2020

Campanes desaparegudes

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
	Santísimo Cristo de la Salud	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1948		148

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les campanes	Sant Antoni Abat (1)	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1947	55	92
Sala de les campanes	Salut (2)	BARBERÍ	1996	63	145
Sala de les campanes	Concepció (3)	BARBERÍ	1996	82	319
Sala de les campanes	Joanna (4)	BARBERÍ	1996	96	512

Información completa: [Parròquia de la Puríssima Concepció - PALMERA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (22-06-2026)