

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BENIARJÓ
Edifici	Ajuntament
Direcció	
Coordenades	
Protecció	Les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	Estructura metàl·lica alçada sobre el acornisament del Consistori
Campanes	
Fotos	5
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	
Propostes	
Autors de la documentació	
Data	

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Estructura de ferro	De quarts (A)	DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS	1926	36	27
Estructura de ferro	De quarts (B)	DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS	1926	46	56
Estructura de ferro	D'hores (C)	DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS	1925	53	86

Relotges

Relotge mecànic (1)	Desaparegut En marxa
Data de construcció	

Descripció	<p>Extraordinari rellotge de remuntatge manual, que encara funcionava en 2000. En aquell moment el rellotge tenia una conservació limitada (excés d'oli per tota la maquinària). No obstant, el fet del seu funcionament així com el remuntatge manual el fan digne de la més alta protecció.</p> <p>En la documentació de l'any 2019, el rellotge havia sigut reemplaçat per un ordinador.</p>
-------------------	---

Rellotge mecànic (2)	Desaparegut Parat
Data de construcció	2005ca
Descripció	Existeix maquinaria mecànica de rellotge sense ús.

Información completa: [Ajuntament - BENIARJÓ \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (16-06-2026)