

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	JALISCO
<b>Municipio</b>	CHAPALA
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Francisco de Asís
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	20.288641839584027 -103.19271742471753
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	La torre sur data del año 1878, mientras que la torre norte es el resultado de una remodelación que se realizó a finales de los 60's y a inicios de los 70's.
<b>Campanas</b>	Torre norte: 5 esquilas, 2 campanas.-Torre sur: 1 campana-Espadaña trasera: 1 campana.
<b>Fotos</b>	6
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	DEL TORO, César
<b>Fecha</b>	28-05-2021

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña trasera	<a href="#">Campana (0)</a>				
Estructura metálica en la caseta del reloj	<a href="#">Campana de cuartos menor (A)</a>			40	37
Estructura metálica en la caseta del reloj	<a href="#">Campana de cuartos mayor (B)</a>			50	72
Estructura metálica en la caseta del reloj	<a href="#">Campana de horas (C)</a>			60	125
Torre norte	<a href="#">Esquila San Antonio (3)</a>		2019		
Torre norte	<a href="#">Esquila (2)</a>		2019		
Torre norte	<a href="#">Esquila del Catecismo (1)</a>		2019		
Torre norte	<a href="#">Esquila Cristo Rey (5)</a>		2019		

Torre norte	<a href="#">Esquila de Nuestra Señora de Guadalupe (4)</a>		1982	71.5	212
Torre norte	<a href="#">Campana San Francisco de Asís (Suplente) (6)</a>		1975	94	481
Torre norte	<a href="#">Campana San Francisco de Asís y Nuestra Señora de Guadalupe (Campana mayor) (7)</a>		1980ca	111	792
Torre sur	<a href="#">Campana San Juan Nepomuceno "la corcholata" (8)</a>				

## Relojes

<a href="#">Reloj mecánico (1)</a>	<b>Existente En marcha</b> <b>Directo al eje con manivela u otro elemento</b>
<b>Autor</b>	<a href="#">WEULE, J. F.</a>
<b>Empresa de mantenimiento</b>	<a href="#">WEULE, J. F.</a>
<b>Fecha de construcción</b>	1893
<b>Descripción</b>	El reloj cuenta con tres pequeñas campanas, dos para el toque de los cuartos y la mayor para las horas. La maquinaria era originariamente de sonería de horas, pero se le añadió un tren extra para la sonería de cuartos, como puede apreciarse en el corte y soldadura de las placas delantera y trasera.

Información completa: [Parroquia de San Francisco de Asís - CHAPALA \(JALISCO\)](#)

PDF (13-06-2026)