

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	ALMISERÀ
Edifici	Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu
Direcció	
Coordenades	38.9158922 -0.2857775
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	Espadanya de doble forat damunt la façana amb ordenació arc pilastra i rematat amb dues boles laterals i amb cos ascendent central.
Campanes	<p>Almiserat ha comptat desde els orígens de la seua ermita amb dues campanes, van ser foses a finals del segle XVIII, i eren d'un tamany menut, contrapesades amb truja de fusta de carrasca i capçal de pedra, com a la zona. Més tard van desaparèixer, potser per dues causes, per la Guerra Carlina a Espanya de 1833 fins a 1839 o l'altra perquè les dues es van badar.</p> <p>A causa de la falta de campanes a l'església d'Almiserà es van fundir dues campanes l'any 1936 pels Roses de València, instal·lant-les a l'espadanya. Cap als conflictes de la Guerra Civil espanyola de 1936 a 1939 hi va haver represalies contra els religiosos, amb la crema de covents i esglésies, desaparegent imatges i altres com campanes. Almiserà es va quedar amb una campana a l'espadanya, l'actual Petra, que fins l'any 1960 va ser l'única campana en tota la localitat, i que es va fondre altra pels German Roses de Silla, instal·lador també de les actuals trujes metàl·liques.</p> <p>Actualment les campanes es troben en un estat pessim de conservació, amb el batall per canviar i repretar i les trujes de ferro soltes, sols subjectes per cables de seguretat. Seria recomanable restaurar-les el més aviat possible.</p>
Fotos	14
Tocs actuals de campanes	Actualment les campanes repiquen per unes cordes unides al batall, i a festes es fan revoltejos.
Conservació, manteniment	Es van fer remodelacions al campanar l'any 1940 lluint i reforçant de nou la façana del temple. Més tard cap a principis del segle XXI es va pintar en conjunt. En l'actualitat, el campanar es troba en un estat regular, encara que per fora el trobem en una bona conservació per dins l'escala per accedir a l'espadanya està amb un estat prou deteriorat.
Propostes	
Autors de la documentació	MARTÍNEZ TAMARIT, Pau; MARTÍ CAMARENA, Alex
Data	02-01-2015

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Espadanya	La Petra (1)	ROSES, HERMANOS	1936	46	56
Espadanya	La Tremedal (2)	ROSES ATZENETA	1960	56	102

Información completa: [Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu - ALMISERÀ \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (26-06-2026)