

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	PRINCIPADO DE ASTURIAS
<b>Municipio</b>	ALLANDE
<b>Edificio</b>	Parroquia de Santa María de Berducedo
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	43.233209 -6.768208
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	Sobre la fachada de la parroquia de Berducedo se levanta una espadaña de tres vanos, de características cercanas a otras del entorno, como la de la vecina iglesia de Lago. Como aquella, esta espadaña se divide en dos registros decrecientes, enlazados mediante dos pesados aletones monolíticos. Aquí, sin embargo, la construcción fue cerrada con un sencillo frontón semicircular, rematado con una cruz. Actualmente la espadaña alberga, en las ventanas del primer cuerpo, dos campanas industriales, fundidas en 1977 por los Murua de Vitoria.
<b>Campanas</b>	
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
<b>Fecha</b>	05-08-2021

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	<a href="#">Santa María de Berducedo (1)</a>	<a href="#">MÚRUA</a>	1977		
Espadaña	<a href="#">Santa María de Berducedo (2)</a>	<a href="#">MÚRUA</a>	1977		

Información completa: [Parroquia de Santa María de Berducedo - ALLANDE \(PRINCIPADO DE ASTURIAS\)](#)

PDF (10-06-2026)