

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	SEGOVIA
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Esteban
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	?40.951980555556 -4.1248833333333
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	<p>Siglos XII-XIII. Fruto del románico tardío, su torre es considerada una de las más bellas del románico. Tras un incendio ocurrido en 1896, fue desmontada y reconstruida a principios del siglo XX, durante el que se sustituyó el chapitel barroco de pizarra por el actual de teja.</p> <p>Conserva una excepcional talla de Cristo crucificado de cuatro clavos con un brazo liberado de la cruz, procedente de la desaparecida iglesia de Santiago (finales del siglo XII o principios del XIII)</p> <p>.</p>
<b>Campanas</b>	<p>La parroquia, cerrada hace aproximadamente 25 años, cuenta con un conjunto típico de la zona, conformado por 2 campanas de forma romana y 2 esquilones, todas ellas de buen tamaño.</p> <p>Sabemos que la campana mayor data de 1865, fruto de la refundición de una campana en ese mismo año, datada de 1020, lo cual acarreó polémica en la época. La romana menor data de 1682, la cual en sus orígenes era la encargada de dar las horas en el Alcázar y se salvó del incendio de 1862. Por otro lado, intuimos que uno de los esquilones puede ser gótico debido a su forma. Del esquilón restante, al ser difícilmente visible, no tenemos información suficiente para hacer suposiciones. De todas formas, no descartamos que sea de factura reciente.</p> <p>La torre, al contar con 5 niveles, es preciso saber que las campanas están en el cuarto. No parecen observarse electromartillos o elementos para toque mecánico, si bien una serie de sogas bajantes indicando que, hasta tiempos recientes, el toque era manual.</p>
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques actuales de campanas</b>	En desuso por el cierre de la parroquia hace 25 años.

<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>A principios del S.XX, se derrumba casi por completo la torre, por lo que se procede a construir una nueva. La torre actual (siendo ésta la segunda torre románica más alta de España) es muy similar a la que hubo anteriormente, plagiando cada detalle.</p> <p>La estructura del campanario se encuentra en buen estado (aunque en sí muy sucio) al ser de construcción reciente, y, por tanto, no se observan elementos que reflejen los toques tradicionales como en otras torres. Por ende, la subida desde, por lo menos, el tercer nivel hasta el cuarto, consiste en una escalera metálica de caracol. El suelo de la sala es de hormigón, y la estructura que sustenta las campanas es también metálica.</p> <p>Una observación importante es el estado de la campana mayor, que se encuentra en una posición horizontal por causa del abandono y falta de mantenimiento. Es urgente actuar y proceder a, o bien, bajar la campana, o bien restaurarla, para así evitar su precipitación y futuros daños importantes.</p>
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	Alberto Llamero de Andrés
<b>Fecha</b>	17-11-2025

## Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	<a href="#">Campana refundida</a>		1020		

Información completa: [Parroquia de San Esteban - SEGOVIA \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (26-06-2026)