

| | |
|---|---|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | JALISCO |
| Municipio | CHAPALA |
| Edificio | Capilla María Auxiliadora |
| Dirección | Colonia María Auxiliadora 45900 |
| Coordenadas | 20.30069356603944 -103.19561247273876 |
| Protección | |
| Descripción | Una capilla recién construida, que cuenta con una torre y dos campanas. |
| Campanas | |
| Fotos | 1 |
| Toques actuales de campanas | |
| Conservación, mantenimiento | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | DEL TORO, César |
| Fecha | 20-03-2022 |

Campanas actuales

| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|--------------|---|----------------------------------|---------------|------------------|------|
| | Campana Rivera | RIVERA, TIBURCIO | 1839 | 55.5 | 99 |
| | Santa Catalina de Siena | | 1750ca | 58 | 113 |

Información completa: [Capilla María Auxiliadora - CHAPALA \(JALISCO\)](#)

PDF (29-06-2026)