

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	CASAS BAJAS
Edificio	Parroquia de San Salvador
Dirección	
Coordenadas	40.02379 -1.259648
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	Torre campanario de mampostería adosada a la izquierda de la fachada. Consta de dos cuerpos; en el segundo, hueco de medio punto con las campanas. Remata en cupulín con huecos de medio punto y tejado a cuatro aguas.
Campanas	
Fotos	4
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	Restaurada
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
Fecha	01-11-2002

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
sacristía	El Salvador (0)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2005	25	9
Sala de campanas	San Salvador (1)	ROSES SOLER, VICENTE DOMINGO	1914	61	131
Sala de campanas	María Inmaculada (2)	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)	1940	64	152
Sala de campanas	Sagrada Familia (3)	PORTILLA LINARES, MIGUEL (MURIEDAS)	1990	89	408

Relojes

<u>Reloj mecánico (1)</u>	Existente Parado
Fecha de construcción	
Descripción	Restos de la maquinaria mecánica del reloj. Actualmente uno electrónico hace sonar las horas

Información completa: [Parroquia de San Salvador - CASAS BAJAS \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (11-07-2026)