

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	TITAGUAS
Edificio	Ermita del Nuestra Señora del Remedio
Dirección	
Coordenadas	39.8695613 -1.0853811
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	La espadaña está ubicada en la parte más alta del muro situado a los pies de la ermita. Dispone de un vano con arco de medio punto y una cornisa con piedra labrada. Está rematada por tres pináculos.
Campanas	Cuenta con una campana, denominada Remedio. Fue fundida en el año 1942. Se trata de una campana típicamente industrial y de fabricación seriada. Fue fundida sin estar encargada para ningún sitio, por lo que las inscripciones se añadieron incidiendo en la propio bronce. Aparentemente no presenta la marca de fábrica, no obstante por los elementos decorativos parece que fue fundida en los talleres de Manuel Roses Vidal del Grao de Valencia. La misma fundición se encargó de confeccionar el yugo e instalar la campana en la espadaña.
Fotos	5
Toques actuales de campanas	Conserva los usos tradicionales.
Conservación, mantenimiento	La espadaña está en buen estado de conservación. Por contra la campana se encuentra en regular estado de conservación, ubicada en la espadaña de la ermita. Conserva la instalación tradicional, con el yugo de madera de perfil tradicional valenciano y un cigüenal para el volteo. El yugo y piezas metálicas presentan desgaste por la continua acción de los agentes climáticos. Tiene badajo pellizado.
Propuestas	El yugo de madera de la campana debería ser tratado cada cierto tiempo para prevenir cualquier accidente. En caso de que alguna pieza no asegurase la estabilidad del conjunto, esta debería ser cambiada por otra de similares formas, ya que la instalación de la campana es tradicional y por tanto se debe conservar. En caso de mecanización solo se admitirá un motor de volteo por impulsos. Finalmente, el badajo debería de reforzarse mediante un cable de seguridad para evitar su posible caída en caso de rotura.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	21-01-2017

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
España	Remedio (1)	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)	1942	38	32

Información completa: [Ermita del Nuestra Señora del Remedio - TITAGUAS \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (21-06-2026)