

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CAPITAL FEDERAL
Municipio	BUENOS AIRES
Edificio	Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe
Dirección	General Lucio Norberto Mansilla 3847 C1425BQA
Coordenadas	-34.588890630592715 -58.41736142770066
Protección	
Descripción	<p>La Parroquia Ntra Sra de Guadalupe tiene dos torres majestuosas. La torre Norte contiene 5 campanas, dos que pudieron ser relevadas sin problemas y tres más pequeñas que pertenecen al reloj. Estas últimas se encuentran a una altura muy elevada y se requiere una escalera muy alta y otros elementos de seguridad de los cuales carecía en ese momento. En la torre Sur se encuentran las otras dos campanas restantes. En total, la parroquia cuenta con 7 campanas hechas en acero inoxidable. El sonido de estas campanas es estridente y al encontrarse a la intemperie están herrumbradas, con cada toque se desprende una nube de óxido muy peligrosa.</p>
Campanas	<p>La parroquia cuenta con tres conjuntos de campanas, todas ellas de acero, construidas en Bochum (Alemania), en una gran empresa de altos hornos.</p> <p>Decimos tres conjuntos, porque no es habitual poner las campanas en dos torres diferentes, ya que sus sonidos pueden llegar con desfase o con distorsión si no están en el mismo lugar. Posiblemente se justifique por el gran tamaño de las mismas: al ser de acero es preciso hacerlas mayores para conseguir tonos más graves.</p> <p>Las tres campanas del reloj - aparentemente dos timbres para los cuartos y una campana para las horas - se encuentran como es habitual en la torre norte; las demás campanas deberían estar juntas en la torre sur.</p> <p>Por el hecho de ser de acero y no de bronce, su peso es un 30% menor. El acero en las campanas tiene un comportamiento contradictorio: si se protegen con pintura de exterior, para evitar la corrosión, se ahoga el sonido; si se dejan al aire, al ir perdiendo capas por corrosión, se hacen cada vez más graves, pero al perder volumen sonoro, su voz llega a menor distancia. Todas estas desventajas no ocurren con las campanas de bronce, mucho más caras, pero de menor mantenimiento y mucha mayor duración.</p>
Fotos	3
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	ORIO, Federico
Fecha	2021

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Torre norte	<u>Timbre de cuartos menor (A)</u>	<u>BOCHUMER VEREIN FÜR BERGBAU UND GUSSTAHLFABRIKATION (BVG)</u>	1907	40	24
Torre norte	<u>Timbre de cuartos mayor (B)</u>	<u>BOCHUMER VEREIN FÜR BERGBAU UND GUSSTAHLFABRIKATION (BVG)</u>	1907	50	47
Torre norte	<u>Campana de las horas (C)</u>	<u>BOCHUMER VEREIN FÜR BERGBAU UND GUSSTAHLFABRIKATION (BVG)</u>	1907	55	63
Torre norte	<u>San Francisco (1)</u>	<u>BOCHUMER VEREIN FÜR BERGBAU UND GUSSTAHLFABRIKATION (BVG)</u>	1907	91	286
Torre norte	<u>Nuestra Señora de la Merced (2)</u>	<u>BOCHUMER VEREIN FÜR BERGBAU UND GUSSTAHLFABRIKATION (BVG)</u>	1907	141	1062
Torre sur	<u>San Mariano Antón (4)</u>	<u>BOCHUMER VEREIN FÜR BERGBAU UND GUSSTAHLFABRIKATION (BVG)</u>	1907	109	491
Torre sur	<u>Santa Carla (3)</u>	<u>BOCHUMER VEREIN FÜR BERGBAU UND GUSSTAHLFABRIKATION (BVG)</u>	1907	124	723

Información completa: [Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe - BUENOS AIRES \(CAPITAL FEDERAL\)](#)

PDF (25-05-2026)