

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CIUDAD DE MÉXICO
<b>Municipio</b>	XOCHIMILCO
<b>Edificio</b>	Catedral y exconvento de San Bernardino de Siena
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	19.26412078822182 -99.1018146
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	Monumento histórico. El temblor de 2017 afectó como ningún otro los monumentos históricos de la ciudad de México, la catedral de San Bernardino de Siena fue uno de los templos con mayores daños: colapso de arcada atrial principal, poniente y grandes tramos de muro atrial, abertura de juntas de cantera en portada, fractura vertical en muro de portada desde el sotocoro a coro, desprendimiento de mampostería, grietas en bóveda de coro y desajuste de los dos portones de madera en el acceso al templo. WIKIPEDIA (31-05-2023)
<b>Campanas</b>	
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	CAMPANEROS SAN BERNARDINO DE SIENA, XOCHIMILCO
<b>Fecha</b>	27-05-2023

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña mayor	<a href="#">Esquila doble (3)</a>				
Espadaña mayor	<a href="#">Esquila doble (4)</a>				
Espadaña menor	<a href="#">Esquila doble (1)</a>				
Espadaña menor	<a href="#">Esquila doble (2)</a>				

Torre campanario	<a href="#">Campana pequeña (5)</a>				
Torre campanario	<a href="#">Campana mediana (6)</a>				
Torre campanario	<a href="#">Campana mayor, Nuestra Señora de Guadalupe (7)</a>				
Torre del reloj	<a href="#">Timbre de cuartos (A)</a>				
Torre del reloj	<a href="#">Timbre de horas (B)</a>				

## Relojes

<a href="#">Reloj mecánico (1)</a>	<b>Existente En marcha</b>
<b>Fecha de construcción</b>	
<b>Descripción</b>	
<a href="#">Reloj mecánico (2)</a>	<b>Existente En marcha</b>
<b>Fecha de construcción</b>	1970
<b>Descripción</b>	

Información completa: [Catedral y exconvento de San Bernardino de Siena - XOCHIMILCO \(CIUDAD DE MÉXICO\)](#)

PDF (03-07-2026)