

| | |
|---|--|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | MORELOS |
| Municipio | JOJUTLA DE JUÁREZ |
| Edificio | Presidencia Municipal de Jojutla |
| Dirección | |
| Coordenadas | 18.616832495481 -99.18099781651085 |
| Protección | |
| Descripción | La Presidencia Municipal de Jojutla fue severamente afectada por los sismos de 2017 que obligaron a trasladar provisionalmente los servicios a otro inmueble de la ciudad. La parte superior, incluyendo la caseta del reloj, desaparecieron, aunque permaneció en pie la estructura metálica de la que penden sus tres campanas. |
| Campanas | |
| Fotos | 2 |
| Toques actuales de campanas | |
| Conservación, mantenimiento | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | GARCITAPIA, José Luis / GOOGLE MAPS |
| Fecha | 01-11-2017 |

Campanas actuales

| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---------------------|--|----------|---------------|------------------|------|
| Estructura metálica | Campana de cuartos menor (A) | | 1880ca | | |
| Estructura metálica | Campana de cuartos mayor (B) | | 1880ca | | |
| Estructura metálica | Campana de horas (C) | | 1880ca | | |

Reloj

| | |
|------------------------------------|---|
| Reloj mecánico (1) | Existente Parado Directo al eje con manivela u otro elemento |
|------------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| Fecha de construcción | 1880ca |
| Descripción | En 2008 estaba en servicio. El inmueble fue muy seriamente afectado por los sismos de 2017 desapareciendo la caseta del reloj, la maquinaria y la carátula. Desconocemos su estado de conservación actual (2023). La estructura metálica de las tres campanas, la una sobre la otra, permaneció tras el sismo. |

Información completa: [Presidencia Municipal de Jojutla - JOJUTLA DE JUÁREZ \(MORELOS\)](#)

PDF (19-06-2026)