

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	JALISCO
Municipio	GUADALAJARA
Edificio	Parroquia El Inmaculado Corazón de María
Dirección	
Coordenadas	20.692730044426714 -103.32730239325258
Protección	
Descripción	Este templo fue marcado por un accidente, cuando en junio de 1999, un campanero que estaba repicando la campana segunda mayor que se encuentra en la parte de arriba, murió tras ser aplastado por la campana que cayó durante el repique, producto de la mala calidad del material con que fue fabricada.
Campanas	
Fotos	1
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	28-01-2024

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Esquila (2)	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN	1978		
	Campana menor (1)	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN	1965ca	75	244
	Campana San Martín de Porres (3)	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN	1965	101	597
	Campana San Francisco de Asís (4)	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN	1965	103	633

	<u>Campana San Pedro (5)</u>	<u>FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN</u>	1965	120	1001
	<u>Campana del Año de la Redención (6)</u>	<u>FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN</u>	1984	142	1658
	<u>Campana mayor, Santa María de Guadalupe (7)</u>	<u>FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN</u>	1965ca	143	1693

Información completa: [Parroquia El Inmaculado Corazón de María - GUADALAJARA \(JALISCO\)](#)

PDF (26-06-2026)