

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	GUADIX
Edificio	Parroquia de San Francisco de Asís de Belerda
Dirección	Calle San Francisco s/n 18515
Coordenadas	37.37131341447711 -3.2139964866375053
Protección	
Descripción	La Iglesia de San Francisco de Asís fue construida a principios del siglo XX, destaca por su peculiar construcción, al estar la mitad de la Iglesia picada en cueva.
Campanas	
Fotos	1
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Campana (refundida)			47	60

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	San Francisco	MANCLÚS, SALVADOR	1961	48	63

Información completa: [Parroquia de San Francisco de Asís de Belerda - GUADIX \(ANDALUCÍA\)](#)

PDF (02-07-2026)