

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	TORRALBA
Edificio	Parroquia de Santo Domingo de Silos
Dirección	
Coordenadas	40.30331484289871 -2.285093920218062
Protección	
Descripción	En su edificio original era un monumental edificio del románico tardío, muy semejante a la iglesia de Belinchón, así como a otros templos del Priorato de Uclés (lo que hace pensar en una temprana fundación de la Villa por la Orden de Santiago) y que fue derribado en 1959.
Campanas	
Fotos	3
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Campana (refundida)				55
	Campana (refundida)				336

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	Virgen de las Nieves (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1963	46	55
Sala de campanas	Campana (2)			60	125

Sala de campanas	Nueva iglesia (3)	MANCLÚS, SALVADOR	1963	83	330
------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------	----	------------

Información completa: [Parroquia de Santo Domingo de Silos - TORRALBA \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (15-06-2026)