

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CIUDAD DE MÉXICO
Municipio	XOCHIMILCO
Edificio	Capilla de San Esteban
Dirección	
Coordenadas	19.264165558191408 -99.09833578076093
Protección	
Descripción	Lamentablemente las 2 campanas estan rotas y la esquila no puede girar esto se debe a que el contrapeso de madera se está aflojando y por otro no gira porque como verán el campanario es de tabique en las esquinas ya se está despegando el ladrillo. Se tiene planeado hacerle los trabajos de mantenimiento pero no hay presupuesto así que esperemos que se puede apoyar en la capilla y se pueda recaudar fondos para su refundición
Campanas	
Fotos	1
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	HERNÁNDEZ, Alexis / FACEBOOK
Fecha	18-09-2023

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	Campana (1)				
Sala de campanas	Esquila (2)				
Sala de campanas	Esquila (3)				
Sala de campanas	Campana mayor (4)				

Información completa: [Capilla de San Esteban - XOCHIMILCO \(CIUDAD DE MÉXICO\)](#)

PDF (27-06-2026)