

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA
Edificio	Parroquia de San Esteban Protomártir (Salazar)
Dirección	09556 Salazar, Burgos
Coordenadas	42.972244325811175 -3.617125137655579
Protección	Bien de Interés Cultural, dentro de la declaración realizada el 03-05-2006, hacia todo el conjunto histórico De la Villa.
Descripción	Es gótica, de una nave con capillas en cruz latina, con columnas, arcos, nervios y bóvedas de piedra, estrelladas. Su ábside es rectangular con contrafuertes. La portada tiene arco de medio punto con impostas, bajo pórtico abierto con tres columnas de piedra con capiteles. (Tiene otra cegada, de medio punto con hornacina y San Esteban). Y la torre es cuadrada con ocho huecos en forma de almenas altas que le dan sensación de apertura total, rematada en una espadaña con un campanillo. La pila es románica, con gallones, pie cilíndrico y base cuadrada; y el retablo mayor, bueno como los demás, es clasicista con imágenes y relieves. Hay una Virgen sedente con Niño del siglo XIII. y escudos policromados. Sus libros parroquiales comienzan en el año 1546. (FUENTE: Amo a mi pueblo, de Emiliano Nebreda Pedriguero).
Campanas	En la sala de campanas, existe un conjunto muy típico de campanas, con relación a lo usual en la comarca de Las Merindades, formado por dos campanas mayores de los siglos XIX y XX (de perfil castellano o "romano") y dos campanas menores del XVIII y XX. No cabe duda de que puso existir otra campana ubicada en la espadaña del tejado de la torre.
Fotos	45
Toques actuales de campanas	Se dice en las fiestas mas importantes, las patronales, suele subir gente del pueblo a tocarlas, de la mejor manera que lo pueden hacer, ésta sacando al ruedo con dificultades obvias, debido al estado de las instalaciones de las campanas.
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	En caso de una próxima restauración de los valores culturales de las campanas, se deberán de conservar las "mazas" tradicionales que actualmente conservan, por fortuna, sustituyendo las piezas necesarias en caso de que su reciclaje, empeore el estado de las instalaciones restauradas. Los atados y correas que sujetan a los badajos, deben de sustituirse por cinturones flexibles de cuero, que aseguren mejor su conservación.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	20-12-2025

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
--------------	---------	----------	---------------	------------------	------

Sala de campanas.	<u>Corazón de Jesús (1)</u>	<u>DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)</u>	1933	47.7	63
Sala de campanas.	<u>María (2)</u>		1700ca	52.2	54
Sala de campanas.	<u>San Martín (3)</u>	<u>DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)</u>	1933	90.8	284
Sala de campanas.	<u>Campana de misa (4)</u>	<u>BALLESTEROS LASTRA, FERNANDO DE (MERUELO)</u>	1889	99.5	373

Información completa: [Parroquia de San Esteban Protomártir \(Salazar\) - VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (11-03-2026)