

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	JACARILLA
<b>Edificio</b>	Parroquia de Nuestra Señora de Belén
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	38.0611873 -0.8711704
<b>Protección</b>	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Descripción</b>	La torre está situada en el centro de la fachada principal, de forma que solo sobresale de la misma el cuerpo de las campanas y el remate. Es de planta cuadrada. El primer cuerpo tiene la puerta principal de acceso a la iglesia y un rosetón, ambos elementos con elementos propios del neogótico. Las esquinas tienen sillares de piedra. Unas molduras separan este cuerpo del de las campanas, que repite la decoración con sillares en las esquinas. Tiene vanos con arco apuntado. Sobre una cornisa se levanta la cubierta de la torre, con forma puntiaguda y una marcada inclinación. La torre está rematada por una cruz. De su interior es especialmente interesante algunas piezas del pavimento.
<b>Campanas</b>	La torre tiene un conjunto de dos campanas. Parece que ambas fueron sufragadas por los Marqueses de Fontalba porque el nombre inicial de ambas campanas responden a dos de sus títulos nobiliarios.
<b>Fotos</b>	11
<b>Toques actuales de campanas</b>	Voltean y repican de forma automática.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El estado de conservación del campanario es bueno. Las campanas se encuentran en regular estado de conservación, instaladas con yugos de hierro en de los vanos de la sala de las campanas. Están mecanizadas con motor de volteo continuo y cuentan con badajo atornillado mediante un sistema de fijación rígida. Este sistema es extremadamente peligroso y puede arrancar de golpe la badajera.
<b>Propuestas</b>	Las campanas deben de restaurarse. Para ello será necesario bajarlas de la torre para limpiarlas por dentro y por fuera. Los yugos deben de renovarse por otros de madera de perfil tradicional local y los motores por otros de volteo por impulsos. Igualmente se deben de cambiar los badajos actuales por otros atados y reforzados con un cable de seguridad.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	21-04-2017

## Campanas actuales

<b>Localización</b>	<b>Campana</b>	<b>Fundidor</b>	<b>Año fundición</b>	<b>Diámetro (en cm)</b>	<b>Peso</b>
Sala de las Campanas	<a href="#"><u>Almudena (1)</u></a>	<a href="#"><u>DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS</u></a>	1925	75	244
Sala de las Campanas	<a href="#"><u>Fontalba, Sagrado Corazón de Jesús (2)</u></a>	<a href="#"><u>MANCLÚS, SALVADOR</u></a>	1956	91	436

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de Belén - JACARILLA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (15-06-2026)