

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	CAUDETE DE LAS FUENTES
Edificio	Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora
Dirección	Calle Valencia, 2 46315
Coordenadas	39.5811763904925 -1.279936789901172
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	Campanario encajado en el lado norte de la cabecera del templo. Es una robusta torre cuadrada, rehecha recientemente. Consta de 4 cuerpos escalonados: el segundo con ventanas de silueta de cruz de santiago, lleva pináculos con bolinche en los ángulos, el tercero en ventanales de medio punto cobija las campanas; el cuarto, con balaustrada con pináculos y ventanas con arcos de ladrillo, sobre él una convencional imagen del Sagrado Corazón de Jesús en cemento, obra posterior a 1939.
Campanas	
Fotos	1
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Santa Maria (refundida)	QUILES, MANUEL	1866	71	207

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
--------------	---------	----------	---------------	------------------	------

Sala de campanas	El campanillo (1)		1772	33	21
Sala de campanas	Sta. Cecilia, la pequeña (2)	QUILES, MANUEL	1867	55	96
Sala de campanas	Santa María (3)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1952	71	207
Sala de campanas	María Antonia del Rosario (4)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1952	87	381

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente En marcha
Empresa de mantenimiento	MANCLÚS, SALVADOR
Fecha de construcción	
Descripción	Ficha técnica de Salvador MANCLÚS (1969) de reparación del reloj mecánico

Información completa: [Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora - CAUDETE DE LAS FUENTES \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (12-06-2026)