

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	MANUEL
Edifici	Parròquia de Santa Anna
Direcció	
Coordenades	39.0521964 -0.4938619
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	Adossat als peus de l'església s'alça un campanar siscentista desenvolupat en cinc altures. Les quatre inferiors, amb el cos del rellotge i l'estança de les campanes a sobre d'elles, es corresponen amb la fàbrica original de la torre; mentre que el remat que corona el campanar cal atribuir-lo segurament a la mà de Regions Devastades. Aquest remat noucentista, amb arcbotants angulars, substitueix a un altre alçat a primeries del segle XX en un sol cos, quadrangular, amb aletons als cantons i rematat com el nou amb un cupulí i el penell.
Campanes	L'inventari de 1684 recull l'existència de dos campanes a la primitiva espadanya, de les quals destaca el fet que la major està trencada. També anoten l'existència d'una campana menuda per fer-la sonar a l'alçar a Déu.
Fotos	53
Tocs actuals de campanes	L'ordinador que gestiona els tocs litúrgics i els senyals del rellotge ha sigut programat per reproduir els tocs tradicionals de Manuel, ben documentats gràcies al testimoni oral dels seus últims intèrprets. En base a les dades recollides, a les tres majors se les ha dotat de sengles motors d'impulsos, programats per fer oscil·lar i voltejar les campanes, així com dels seus respectius electromalls per al repic; mentre que a la menor únicament li ha sigut instal·lat un motor per al volteig.
Conservació, manteniment	La restauració integral al campanar i les campanes portada a terme entre novembre de 2019 i gener del 2020, ha permés recuperar el bon estat al patrimoni campaner de la parròquia de Manuel i, a més, recobrar els valors perduts en la primera electrificació. Els murs de la sala de campanes i l'estança del rellotge han sigut coberts novament amb morter, i l'accés a la terrassa s'ha modificat. Per la seua banda, les campanes han recuperat els seus volums i usos tradicionals.
Propostes	
Autors de la documentació	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Data	02-02-2020

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les campanes	La veu del poble, la "xicoteta" (1)	ROSES ATZENETA	1970	51	80
Sala de les campanes	Sant Gil (2)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1950	60	137
Sala de les campanes	Mare de Déu de la Misericòrdia (3)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1940	80	306
Sala de les campanes	Sant Joaquim i Santa Anna, la "grossa" (4)	ROSAS, VICENTE DOMINGO	1879	98	547

Relotges

Relotge mecànic (1)	Existent Parat
Data de construcció	1915 ca.
Descripció	A la sala del rellotge, situada baix l'estança de les campanes, es conserven alguns fragments d'una antiga maquinària horària de caràcter industrial. D'ella només han restat el banc sobre el qual s'elevava, la carcassa que acollia els engranatges i un dels seus fragments centrals, restes que han sigut conservades durant la restauració del campanar. Alguns dels trets característics de les peces conservades semblen posar-nos de manifest que ens trobem davant d'un rellotge de les primeres dècades del segle XX i, per tant, pertanyent a l'època de la primera industrialització de la rellotgeria al territori valencià. Gràcies a algunes fonts orals sabem que la maquinària accionava el toc dels quarts, amb la campana mitjana, i el de les hores, amb la "grossa", a més de gestionar l'esfera exterior.

Información completa: [Parròquia de Santa Anna - MANUEL \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (06-08-2026)