

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	ELDA
<b>Edificio</b>	Parroquia de la Inmaculada Concepción
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	38.48092 -0.789478
<b>Protección</b>	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Descripción</b>	La parroquia cuenta con una torre campanario, de tres cuerpos con un tejado, levantado todo él en ladrillo revestido. El primer cuerpo es de planta cuadrada, con bloques de piedra en los ángulos emulando sillares de piedra. En la cara orientada hacia la fachada principal cuenta con una puerta. Sobre este se sitúa un pequeño cuerpo de transición entre el primero y el tercero, con planta octogonal. Por encima de este se encuentra el cuerpo de las campanas, de planta circular. En las esquinas se localizan cuatro pilares sobre los que se asienta el tejado de forma cónica. Entre los pilares se encuentra en cada lado otros dos, que sirven para las campanas.
<b>Campanas</b>	Cuenta con un conjunto de tres campanas, ubicadas todas ellas en la Sala de las Campanas. La más pequeña se encuentra dedicada a la Inmaculada Concepción, titular del templo parroquial. Le sigue en tamaño la dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, mientras que la grande se dedica al arcángel San Miguel.
<b>Fotos</b>	8
<b>Toques actuales de campanas</b>	Las campanas voltean y repican automáticamente.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La fábrica del campanario se encuentra en un buen estado de conservación, quedando revestido el cemento en el exterior. El interior se encuentra en un regular estado, siendo necesario su limpieza, además de enlucir la escalera. La trapa de acceso a la Sala de las Campanas debería ser reparada o cambiada por otra nueva. Por otro lado las campanas se encuentran instaladas con yugo de hierro en los vanos de la Sala de las Campanas, además de estar mecanizadas con electromazo y volteo de motor continuo para su toque automático (exceptuando la segunda campana, ya cambiado). La instalación actual no reproduce la tradición local ni facilita el toque manual de las campanas, por lo que sería recomendable iniciar los trabajos de restauración del conjunto. Las campanas deberían ser bajadas de la torre para proceder a su limpieza, eliminando así la capa de suciedad y los restos de excrementos de palomas que cubren su superficie y dificultan la correcta lectura de las inscripciones de las campanas. Los yugos de hierro deberían retirarse para instalar unos nuevos de madera, de perfil tradicional local, y finalmente renovar los volteos de motor continuo por otros de impulsos, que emulen los toques tradicionales y permitan tocar las campanas manualmente.
<b>Propuestas</b>	

<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	16-10-2014

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las Campanas	<a href="#">Inmaculada Concepción (1)</a>	<a href="#">ROSES ATZENETA</a>	1956	47	<b>57</b>
Sala de las Campanas	<a href="#">Sagrado Corazón de Jesús (2)</a>	<a href="#">ROSES ATZENETA</a>	1956	56	<b>104</b>
Sala de las Campanas	<a href="#">San Miguel (3)</a>	<a href="#">ROSES ATZENETA</a>	1956	72	<b>220</b>

Información completa: [Parroquia de la Inmaculada Concepción - ELDA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (14-06-2026)