

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	ALACANT
Edifici	Parròquia de Sant Josep de Vilafranesa
Direcció	
Coordenades	38.38674 -0.49112
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	El campanar està situat a un lateral de la façana principal de l'església parroquial. És de planta quadrada i té tres cossos. El primer es divideix en quatre trams que presenten carreus als angles i la resta del mur lluit i pintat. Hi ha diverses finestres per a il·luminar l'escala interior de la torre i al tercer nivell una esfera o mostra del rellotge. El segon cos presenta una estructura semblant al primer, però destaquen les quatre finestres amb arc de mig punt (una per cada lateral) i amb unes motlures a l'altura de la imposta. El terrat està delimitat per una balustrada amb pinacles als angles. La torre té un primer tram d'escala que recorre el seu perímetre interior i poc després passa a ser de caragol fins al terrat.
Campanes	Hi ha un total de tres campanes. La xicoteta actual es va refondre en 1972 a causa del trencament d'una anterior, fosa en 1909 i dedicada a Sant Josep. La mitjana va ser fosa per Félix López en 1803 i està dedicada a la Mare de Déu dels Dolors. La major va ser fosa l'any 1740 i porta els noms de Josepa Maria Lluïsa.
Fotos	17
Tocs actuals de campanes	Les tres campanes es repiquen i voltegen automàticament. La gran toca les hores.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació del campanar és bo. La maquinària està ubicada al seu lloc original però no està en funcionament. Les tres campanes ocupen les finestres del segon cos i estan instal·lades amb truges de ferro de la foneria Manclús. Disposen de motor de vol continu i electromalls. El de la campana granté un electormall que colpeja massa baix i ha danyat de forma irreversible algunes parts de la sanefa.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de les campanes ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. Les campanes s'han de baixar del campanar per netejar-les per dins i per fora, canviant les truges de ferro per altres de fusta de perfil tradicional local. Els motors s'han de canviar per altres d'impuls que permeten el toc manual i imiten la forma tradicional de tocar.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	17-01-2021

Campanes desaparegudes

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
	Campana		1909		

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de campanes	Sant Josep (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1972	52	81
Sala de campanes	Maria Dolors (2)	LÓPEZ, FÉLIX	1803	66	166
Sala de campanes	Josefa Maria Luïsa (3)		1740	98	545

Relotges

Relotge mecànic (1)	Existent Parat Directe a l'eix amb manovella o altre element
Empresa de manteniment	MANCLÚS, SALVADOR
Data de construcció	1960ca
Descripció	El rellotge actual sembla que es va adquirir entorn de la dècada dels anys 60 del segle XX i podria substituir un més antic de datació desconeguda. Va ser instal·lat per la foneria de Salvador Manclús, qui segurament el va adquirir a una empresa dedicada la fabricació de rellotges de torre.

Información completa: [Parròquia de Sant Josep de Vilafranesa - ALACANT \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (16-06-2026)