

| | |
|---|---|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | CASTILLA Y LEÓN |
| Municipio | OÑA |
| Edificio | Monasterio de San Salvador |
| Dirección | Calle Agua, 2 09530 |
| Coordenadas | 42.734380187425735 -3.412702877062002 |
| Protección | |
| Descripción | |
| Campanas | |
| Fotos | 1 |
| Toques actuales de campanas | Volteos de las campanas con yugo de hierro Portilla y balanceo de la mayor. |
| Conservación, mantenimiento | Las 3 campanas menores que antes tenían yugos de hierro, actualmente tienen yugo de hierro pero de Portilla. El esquilón del lado izquierdo de la espadaña posee yugo de madera |
| Propuestas | Cambiar los yugos a unos de la región de madera |
| Autores de la documentación | |
| Fecha | |

Campanas actuales

| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|--------------|---|----------|---------------|------------------|------|
| | Campana esquilonada (1) | | | | |
| | Romana pequeña (2) | | | | |
| | Romana pequeña (3) | | | | |
| | Romana grande (4) | | | | |

Información completa: [Monasterio de San Salvador - OÑA \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (16-06-2026)