


Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	SAGRA
Edifici	Parròquia de Sant Sebastià Màrtir
Direcció	
Coordenadess	38.8107208 -0.065918
	 image not found or type unknown
Descripció	Campanar quadrangular amb un portal per a campanes per cada costat, a excepció de la cara que mira cap a la façana, ocupada per dues esferes o mostres de rellotge que sobreixen del campanar, de manera que es poden observar des dels dos extrems del carrer principal del poble. El remat, seguint el model típic valencià, és modern, ja que va ser reconstruït aproximadament en 1997 en substitució d'un xicotet remat massís que pesava massa per al campanar. La torre és una escala interior que permet accedir fins a la sala de les campanes. Al centre d'aquesta hi ha un espai pel qual queien els pesos del rellotge. Sobre la sala de les campanes està situada l'habitació que guarda la maquinària del rellotge.
Campanes	Té un conjunt de tres campanes. La xicoteta és de l'any 1982 i va ser fosa als tallers de la foneria de Salvador Manclús del Grau de València. Està dedicada al titular del temple parroquial. La mitjana va ser fosa l'any 1929 als tallers de la foneria palentina de Moisés Díez, mentre que la gran és dels Hermanos Roses de Silla i l'any 1944. Està dedicada al Crist del Consol.
Tocs actuals de campanes	Les campanes es voltegen i repiquen automàticament. La mitjana toca les hores.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació interior de la torre és molt precari i hi ha risc de caiguda de part de la volta de la sala de les campanes perquè estan cedint les rajoles que la formen. Les tres campanes estan instal·lades a les finestres del segon cos amb truges de ferro de la foneria Manclús i mecanitzades amb motors d'impuls i electromall monofàsics. Totes elles disposen de batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de les campanes ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. Les campanes s'han de baixar del campanar per netejar-les per dins i per fora, canviant les truges de ferro per altres de fusta de perfil tradicional local. Cal enderrocar el mur que tapia la finestra per dins i recuperar la funció del timbre d'hores. Per tal d'aprofitar la maça horària antiga, es podria mecanitzar aquesta amb un motor que tirara d'ella.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	11-08-2020

Campanes desaparegudes

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
	Campana 2 (desapareguda)	PALLÉS, YSIDRO	1858		

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les campanes	Sant Sebastià Màrtir (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1982	62	138
Sala de les campanes	Maria Auxiliadora (2)	DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS	1929	71	207
Sala de les campanes	Santíssim Crist del Consol (3)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1944	81	308

Relotges

Relotge mecànic (1)	Existent Parat
Autor	MANCLÚS, SALVADOR
Empresa de manteniment	MANCLÚS, SALVADOR
Data de construcció	1960ca
Descripció	Es conserva maquinària del rellotge en bon estat de conservació.

Información completa: [Parròquia de Sant Sebastià Màrtir - SAGRA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)