

|   |   |
|---|---|
| <b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b> | ARAGÓN  |
| <b>Municipio</b>                                  | ALBALATE DEL ARZOBISPO  |
| <b>Edificio</b>                                   | Parroquia de la Asunción  |
| <b>Dirección</b>                                  | Calle Mesón, 1 44540  |
| <b>Coordenadas</b>                                | 41.120981694131196 -0.5108468607067366  |
| <b>Protección</b>                                 | Bien: Iglesia de la Asunción<br>Comunidad Autónoma: C. A. Aragón<br>Provincia: Teruel<br>Municipio: Albalate del Arzobispo<br>Categoría: Monumento<br>Fecha de Incoación: 08-02-1983<br>Fecha Boletín Incoación: 22-03-1983   |
| <b>Descripción</b>                                | Torre mudéjar restaurada en su parte exterior.  |
| <b>Campanas</b>                                   | Hay tres conjuntos de campanas, aunque probablemente hubo cuatro con anterioridad. En la escalera de acceso al campanario, aún en las dependencias del templo, hay dos pequeñas campanas anepígrafas, de unos 15 y 20 cm de diámetro, habilitadas ahora para el toque de los cuartos y de las horas mediante electromazo. Su ubicación fuera de la nave principal y su escaso tamaño hace que se oiga en el interior del templo mucho más las campanas de la torre que estas otras.   |
| <b>Fotos</b>                                      | 41  |
| <b>Toques actuales de campanas</b>                | A mediodía de un día ordinario pudimos documentar el toque de 3 + 3 + 3 + 9 golpes de la campana mayor y luego un repique de las cuatro campanas litúrgicas, lo que parece inhabitual y excesivo para un día de labor.<br>También es inhabitual y excesivo el empleo de dos campanas da la sala baja para los cuartos, precisamente la segunda y la cuarta. Lo habitual sería que tocase una sola, la más pequeña. Finalmente, el campanillo, ahora fijo, no debería utilizarse más que para señales diarias (como la misa de días de labor) y no debería participar de ningún modo en los repiques ordinarios u extraordinarios, menos aún por su elevado valor e interés. |
| <b>Conservación, mantenimiento</b>                | La instalación actual ha modificado la acústica tradicional, no permite los toques antiguos (como el bandeo) a causa de la estructura metálica interna de la torre, no reproduce los toques históricos e impide los toques manuales.<br>La utilización de cuatro electromazos de tamaño similar para las cuatro campanas litúrgicas pone en gravísimo e inminente peligro de destrucción la campana pequeña gótica, la más valiosa del conjunto.<br>La caja de contactores eléctricos tiene los interruptores generales en el interior del armario, lo que impide una desconexión rápida en caso de urgencia.   |
| <b>Propuestas</b>                                 |   |
| <b>Autores de la documentación</b>                | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc  |
| <b>Fecha</b>                                      | 03-10-2009  |

## Campanas actuales

| Localización               | Campana                                  | Fundidor                                    | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|----------------------------|--|---|---------------|------------------|------|
| Escalera subida a la torre | <a href="#">Campana de cuartos (a)</a>   |   | 1800ca        | 15               | 2    |
| Escalera subida a la torre | <a href="#">Campana de horas (b)</a>     |   | 1850ca        | 20               | 5    |
| planta primera             | <a href="#">Campana (0)</a>              |   | 1450ca        | 29               | 14   |
| planta primera             | <a href="#">María Salvadora (1)</a>      | <a href="#">SALVADOR, FRANCISCO</a>         | 1718          | 51               | 77   |
| planta primera             | <a href="#">María Josefa (2)</a>         |   | 1780          | 78               | 275  |
| planta primera             | <a href="#">Santísimo Sacramento (3)</a> | <a href="#">PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)</a> | 1994          | 96               | 512  |
| planta tercera             | <a href="#">Virgen de Arcos (4)</a>      | <a href="#">MÚRUA</a>                       | 1969          | 121              | 1026 |

## Relojes

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <a href="#">Reloj mecánico (1)</a> | <b>Existente Parado</b>   |
| <b>Fecha de construcción</b>       | 1865  |
| <b>Descripción</b>                 | <p>Reloj mecánico, desaparecido.</p> <p>Hay un grafito en el muro de lo que fue la sala del reloj, que puede dar información de su existencia. Se trata de una resta: "1993 / - 1865 / 138 Años del reloj / 21-12-93 ..."</p> <p>En el muro enlucido que queda de la sala del reloj hay diversos grafitos del siglo XX. Entre ellos "Albalate 1º Mayo 1927 / P. Arnal / Entré de Alguacil".</p> <p>En esa misma pared hay dos huecos, en los que hay empotrados dos cuellos de botella de cristal, probablemente utilizados para el paso de los cables de las campanas internas del reloj, sin dañar el muro.</p> |
| <a href="#">Reloj mecánico (2)</a> | <b>Existente Parado Eléctrico</b>   |
| <b>Autor</b>                       | <a href="#">MÚRUA</a>   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Empresa de mantenimiento</b> | <a href="#">MÚRUA</a>   |
| <b>Fecha de construcción</b>    | 1993  |
| <b>Descripción</b>              | Reloj mecánico, desmontado, cambiado de su lugar original y actualmente parado.<br>Hay un grafito en lo que fue la sala del reloj que puede indicar la fecha de instalación:<br>"1993 / - 1865 / 138 Años del reloj / 21-12-93 ..."<br>En el péndulo dice, además de las habituales "R" "A" / "VITORIA" |

Información completa: [Parroquia de la Asunción - ALBALATE DEL ARZOBISPO \(ARAGÓN\)](#)

PDF (11-06-2026)