

| | |
|---|---|
| Comunitat Autònoma / Departament / Estat | COMUNITAT VALENCIANA |
| Municipi | ALMASSORA |
| Edifici | Ermita de Sant Antoni |
| Direcció | |
| Coordenades | |
| Protecció | |
| Descripció | Es troba a l'encreuament entre el Camí del Mar i el Caminàs. Es un edifici del segle XVII amb façana amb dos arcs que donen a dos portes, una de l'ermita propiament dita i l'altra de la casa del ermità. La façana antigament estava lluida i amb la restauració de 1984 es va llevar l'enlluït deixant la pedra vista. |
| Campanes | |
| Fotos | 1 |
| Tocs actuals de campanes | |
| Conservació, manteniment | |
| Propostes | |
| Autors de la documentació | |
| Data | |

Campanes actuals

| Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Pes |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------|-----|
| Dipositada a l'Ajuntament | Maria | | 1716 | 40 | 37 |
| Espadanya | Sant Antoni (1) | MANCLÚS, SALVADOR | 1976 | 40 | 37 |

Información completa: [Ermita de Sant Antoni - ALMASSORA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (22-06-2026)