

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	REGIÓN DE MURCIA
Municipio	LORCA
Edificio	Santuario Patronal de Santa María la Real de las Huertas
Dirección	
Coordenadas	37.6677283 -1.6890404
Protección	
Descripción	<p>La torre fue proyectada por el arquitecto murciano José Antonio Rodríguez en 1903. José Antonio Rodríguez nació en Murcia en 1868 y desarrolló su obra a partir de 1893, año en que se tituló. Se considera discípulo de Millán al que llama "maestro". A principios de 1897, Millán propone al Cabildo que nombren al arquitecto como su suplente en la Diócesis, haciéndose cargo de la supervisión de las numerosas obras en iglesias y conventos que Millán tenía pendientes, ocupándose entonces por tanto de la nueva torre del Convento Virgen de las Huertas. regmurcia.com (11-03-2020)</p> <p>Tras el terremoto de 2011, en el que la parte superior de la torre se desplomó ante las cámaras, el campanario fue restaurado según proyecto de Francisco Jurado. Destaca la cúpula metálica y la escalera de acceso a este segundo cuerpo, que cuelga de la parte superior, sin tocar el suelo de la sala de campanas.</p> <p>Hay ocho vanos en la torre, tres actualmente ocupados por campanas.</p>
Campanas	<p>En la torre hay una pequeña campana de señales, sin textos, y dos campanas, una de volteo de MANCLÚS y otra mayor, sin autor, de características y sonoridad poco habituales, y que seguramente fue fabricada en los Astilleros de Cartagena.</p> <p>En el vano norte hay cojinetes de madera (como del resto de la torre) medio rotos, con manchas de grasa, que denotan que hubo campana de volteo, y que seguramente fue arrancada hacia adentro en 1936.</p> <p>En el vano oeste, hacia las cubiertas, hay cojinetes de madera, con chapa de hierro como cubierta como el resto, pero de menor tamaño, que apuntan hacia una matraca, de ejes mucho menores.</p>
Fotos	29
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	<p>La mecanización de las dos campanas mayores ha sido realizada por empresa poco competente: las bolas de los electromazos son demasiado grandes para las campanas y pegan en ambos casos demasiado bajo, con doble peligro inminente de rotura (tanto por las bolas como por su ubicación).</p> <p>Además las tarjetas electrónicas que gestionan los impulsos de los electromazos, y que deberían estar en unas cajas de protección, se han salido en ambos casos de las mismas y cuelgan al aire libre, con peligro inmediato de avería irreparable.</p>
Propuestas	
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	10-03-2020

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Escalera de la Tota Pulchra	Campana de la Tota Pulchra		1850ca	25	9
Sala de campanas	Campana de señales (0)		1950ca	30	16
Sala de campanas	Campana (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1990	61	131
Sala de campanas	Campana (2)	EMPRESA NACIONAL BAZÁN (CARTAGENA)	1953	75	244

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado Directo al eje con manivela u otro elemento
Fecha de construcción	
Descripción	

Información completa: [Santuario Patronal de Santa María la Real de las Huertas - LORCA \(REGIÓN DE MURCIA\)](#)

PDF (15-06-2026)